

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Talus**
 Type de visite : **Inspection Détaillée Périodique**
 IG de la visite : **U3**
 Localisation : **36+570**
 Voie : **A57**
 Identifiant : **36570_A57**
 Gestionnaire : **VAR ESTEREL**
 Commune 1 :
 District : **VAR ESTEREL**
 Date de la visite préc. : **25/01/2019**
 Structure :
 Matériau :



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :
 Autres participants :
 Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :
 Température (°C) :
 Der. précipitations :
 Date de la visite : **31/01/2019**

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Plateforme autoroutière	U3	
Stabilité du talus	RAS	
Drainage	U3	
Systemes de protection	RAS	

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Constatations

Structure :
 Sens de la voie : **1**
 Longueur (m) : **250.0**
 Hauteur min (m) : **3.0**
 Hauteur max (m) : **25.0**

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

1 - Plateforme autoroutière

Note: U3

1.1 - Etat des caniveaux

Note: U3 ■

Etat des caniveaux	RAS ■	Caniveau Bon état Commentaire(s) :
--------------------	--	---------------------------------------



A -- 28/03/2019 13:18:02

Etat des caniveaux	U3 ■	Ouvrage de surverse partiellement bouché à curer Commentaire(s) :
--------------------	--	---



B -- 28/03/2019 13:20:14

2 - Stabilité du talus

Note: RAS ■

2.1 - Stabilité

Note: RAS ■


2.1.1 - Attachements, affaissements, tassements, effondrements, basculements, blocs détachés

Note: RAS ■

Attachements, affaissements, tassements, effondrements, basculements, blocs détachés	RAS ■	Présence ponctuelle de zone de départ de pierres éboulées en pied dans le caniveau en pied de la piste sommitale. À évacuer au PR 36+700 Commentaire(s) :
--	--	--



F -- 28/03/2019 13:34:15



G -- 28/03/2019 13:34:33

2.2 - Divers

Note: RAS ■

2.2.1 - Evolution de la végétation

Note: RAS ■

Evolution de la végétation	RAS ■	Bon état Commentaire(s) :
----------------------------	--	------------------------------



I -- 28/03/2019 13:46:58

3 - Drainage

Note: U3 ■

3.1 - Barbacanes drains

Note: U3 ■

Barbacanes drains 1

RAS ■

Nombre : 4
Linéaire (m) : 1.2
Bon état



D -- 28/03/2019 13:29:30

Barbacanes drains 2

U3 ■

Nombre : 2
Barbacanes en pied de talus semble être partiellement obstruées au PR 36+640. Petit curage préconisé



J -- 28/03/2019 13:49:52

4 - Systemes de protection

Note: RAS ■

4.1 - Boisement végétalisation

Note: RAS ■

Boisement végétalisation 1

RAS ■

Hauteur talus (m) : 25
Longueur (m) : 250
Bon état



H -- 28/03/2019 13:44:48

4.2 - Clôture

Note: RAS ■

Clôture 1

RAS ■

Hauteur : 1.4
Bon état sur un linéaire de 290m



E -- 28/03/2019 13:32:20

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	1
E/ Conclusions et propositions d'action.....	1