

STRO_MONT_489_06 - 04/01/2019

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : BassinRetention
Type de visite : Visite préalable
IG de la visite : 3S
Localisation : 0+10
Voie : RD489
Identifiant : STRO_MONT_489_06
Gestionnaire :
Commune 1 :
Canton :
Date de la visite préc. : 27/11/2018
Structure :
Matériau :



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :
Autres participants :
Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite :

04/01/2019

Constataions

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

1 - Abords

Note: 3S ■

1.1 - Les portails

Note: S ■

1.1.1 - Portail (Portail)

Note: 3S ■

Nom : Portail
Structure : Portail
Pas de portail, gba



D -- 27/11/2018 11:24:07

1.1.2 - Clôture (Clôture)

Note: 3S ■

Nom : Clôture
Structure : Clôture
Absence totale de clotures



C -- 27/11/2018 11:25:12

1.2 - Les accès

Note: 3 ■

1.2.1 - Piste périphérique (Piste périphérique)

Note: 3 ■

Nom : Piste périphérique
Structure : Piste périphérique
Piste non praticable



B -- 27/11/2018 11:25:42

2 - Zone de rétention

Note: 2 ■

2.1 - Les bassins

Note: 2 ■

2.1.1 - Bassin_bf

Note: 2 ■

Structure : Bassin_bf



A -- 27/11/2018 11:27:06

2.2 - Les talus

Note: 1 ■

2.2.1 - Talus

Note: 1 ■



E -- 27/11/2018 11:27:41

2.3 - Les descentes d'eau

Note:

2.3.1 - Descente simple

Note: 2 ■

Structure : Descente simple
Quelques fissures



F -- 27/11/2018 11:29:57

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords	3S	
Zone de rétention	2	
Ouvrage de fuite		
Complexe d'étanchéité		
Assainissement		

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	5
E/ Conclusions et propositions d'action.....	5