


BOU13 / Ponton Police Portuaire

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Omp
Identifiant : BOU13
Voie :
Localisation :
Gestionnaire :
Commune :
Canton :
Structure : Ponton
Matériau :



Constatations

Désordre	Note	Commentaire
----------	------	-------------

1 - Abords

04/07/2018

2 - Superstructure

04/07/2018


1

2.1 - Les systèmes d'amarrage

04/07/2018

1

Aucun juste ipn pour amarrage



04/07/2018 10:06:15
Visite du 04/07/2018

3 - Structure

04/07/2018

1

3.1 - Les pieux

04/07/2018

1

3.1.1 - Palées support (Pieux multiples en acier non protégé (avec épaisseur résiduelle),)

04/07/2018

1

Ras



04/07/2018 10:07:00
Visite du 04/07/2018

04/07/2018 10:07:24
Visite du 04/07/2018

3.2 - Les passerelles

04/07/2018

3.2.1 - Passerelle (Poutres en lamellé-collé ou en bois,)

04/07/2018

3.3 - Les pontons

04/07/2018


1

3.3.1 - Les pontons 0 (Solives bois + platelage bois,)

04/07/2018

1

Ras



04/07/2018 10:08:39
Visite du 04/07/2018