

# BOU21 / Ponton Voiles Latines


## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Omp  
Identifiant : **BOU21**  
Voie :  
Localisation :  
Gestionnaire :  
Commune :  
Canton :  
Structure : **Ponton**  
Matériau :



## Constatations

Désordre	Note	Commentaire
<b>1 - Abords</b> 12/07/2018 <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">1</span>		
Végétation importante, arbres (12/07/2018)	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">1</span>	Présence de plusieurs massifs arborés



12/07/2018 09:51:29

## 2 - Superstructure

### 2.1 - Les systèmes d'amarrage

### 2.2 - Les platelages

#### 2.2.1 - Platelage bois (Platelage bois, )

## 3 - Structure

12/07/2018

1

### 3.1 - Les pieux

12/07/2018

1

### 3.1.1 - Palées support de type IPN (Pieux multiples en acier non protégé (avec épaisseur résiduelle), )

12/07/2018

1

Ras prévoir une visite de sous face de quai



12/07/2018 09:57:44  
Visite du 12/07/2018

12/07/2018 09:58:11  
Visite du 12/07/2018



12/07/2018 09:58:59  
Visite du 12/07/2018

## 3.2 - Les passerelles

12/07/2018

1


### 3.2.1 - Solives en bois (Poutres en lamellé-collé ou en bois, )

12/07/2018

1

Ras

### 3.2.1 - Solives en bois (Poutres en lamellé-collé ou en bois, )



12/07/2018 10:00:23

Visite du 12/07/2018 - Extrémité de ponton