


## BOU06 / Quai Professionnel Tribord

### Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Omp  
 Identifiant : BOU06  
 Voie :  
 Localisation :  
 Gestionnaire :  
 Commune :  
 Canton :  
 Structure : Quai  
 Matériau :



### Constatations

Désordre	Note	Commentaire
----------	------	-------------

#### 1 - Abords

12/07/2018

1

Autres désordres (12/07/2018)

1

Aucun désordre particulier

#### 2 - Superstructure

12/07/2018

1

##### 2.1 - Les systèmes d'amarrage

##### 2.1.1 - Les bollards

##### 2.1.1.1 - Organeaux d'amarrage sur front de quai intérieur (Anneau, )

##### 2.2 - Les éclairages

12/07/2018

1

##### 2.2.1 - Mâts de vidéosurveillance (Mats de vidéosurveillance, )

12/07/2018

1

Reagrage à faire au pied des poteaux.  
 Reste à contrôler leur fonctionnement



12/07/2018 10:46:26  
 Visite du 12/07/2018



12/07/2018 10:48:13  
 Visite du 12/07/2018

##### 2.3 - Les réseaux

12/07/2018


1

### 2.3.1 - Bornes (Bornes d'alimentation (électricité ou eau), )

12/07/2018

1

Ras dans l'ensemble. Tester leur fonctionnement



12/07/2018 10:49:32  
Visite du 12/07/2018



12/07/2018 10:49:53  
Visite du 12/07/2018

## 3 - Structure

12/07/2018

1

### 3.1 - Les fronts de quai

12/07/2018


1

#### 3.1.1 - Front de quai (Caisson poids en béton armé (Ouvrage intérieur), )

12/07/2018

1

Ras dans l'ensemble



12/07/2018 10:52:27  
Visite du 12/07/2018

### 3.2 - Les ancrages

12/07/2018

1

#### 3.2.1 - Ancrage (Ancrage sur mouillages, )

12/07/2018

1

Non contrôler car dans l'eau

### 3.2.1 - Ancrage (Ancrage sur mouillages, )



12/07/2018 10:51:10  
Visite du 12/07/2018