

BOU12 / Digue Est - 04/07/2018

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Omp**
Type de visite : **Visite périodique**
IG de la visite : **1**
Localisation :
Voie :
Identifiant : **BOU12**
Gestionnaire :
Commune :
Canton :
Date de la visite préc. :
Structure : **Digue à talus**
Matériau :



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :	Conditions atmosphériques :	Ensoleillé
Autres participants :	Température (°C) :	28.0
Moyens mis en oeuvre :	Der. précipitations :	
A pied, tablette, matériel de visite (mètre, décamètre, piges, jalons, ...)	Date de la visite :	04/07/2018

Constatations

Désordre

Note


Commentaire

1 - Abords

Note: 1 ■

Tassement, flache jonction ouvrage/remblais		
Pelade, trous en formation		
Fissuration, faïençage de la chaussée		
Dégradations des dispositifs de retenue		
Dégradations des trottoirs, accotements		
Ravinement, érosion des talus		
Protection des talus		


Végétation importante, arbres	1 ■	Végétation importante
-------------------------------	--	-----------------------



A -- 04/07/2018 09:49:46



B -- 04/07/2018 09:50:08



C -- 04/07/2018 09:50:28

Embâcles, limon ou dépôt de matériaux		
Autres désordres		

2 - Superstructure

Note: 1 ■

2.1 - Les signalisations

Note: 1 ■

Balise Tribord (,)	1 ■	Très bonne état. Éclairage à essayer
---------------------	--	--------------------------------------



I -- 04/07/2018 09:57:04

3 - Structure

Note: 1 ■

3.1 - Les carapaces

Note: 1 ■

Carapace extérieure (Talus protégé par enrochements naturels,)	1 ■	Manque quelque bloc
---	--	---------------------



D -- 04/07/2018 09:52:42



E -- 04/07/2018 09:53:10

Carapace intérieure (Talus protégé par enrochements naturels,)	1 ■	Manque quelque bloc
---	--	---------------------




F -- 04/07/2018 09:54:01

Musoir (Talus protégé par enrochements naturels,)		
--	--	--

3.2 - Les couronnements

3.2.1 - Corps de digue (Remblai tout venant compacté (TVC),)
Note: Manque de remblai en fin de digue



G -- 04/07/2018 09:54:58



H -- 04/07/2018 09:55:19

Mur de garde (,)		
-------------------	--	--

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords	1	
Superstructure	1	
Structure	1	

Commentaires

Visite ob

Conclusions

Ensemble correct sauf en fin de digue

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	5
E/ Conclusions et propositions d'action.....	5