


BOU13 / Ponton Police Portuaire - 04/07/2018

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Omp
Type de visite : Visite périodique
IG de la visite : 1
Localisation :
Voie :
Identifiant : BOU13
Gestionnaire :
Commune :
Canton :
Date de la visite préc. :
Structure : Ponton
Matériau :



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :	Conditions atmosphériques :	Ensoleillé
Autres participants :	Température (°C) :	28.0
Moyens mis en oeuvre :	Der. précipitations :	
A pied, tablette, matériel de visite (mètre, décamètre, piges, jalons, ...)	Date de la visite :	04/07/2018

Constatations

Désordre

Note

Commentaire

1 - Abords

Note:

Tassement, flache jonction ouvrage/remblais		
Pelade, trous en formation		
Fissuration, faïençage de la chaussée		
Dégradations des dispositifs de retenue		
Dégradations des trottoirs, accotements		
Ravinement, érosion des talus		
Protection des talus		
Végétation importante, arbres		
Embâcles, limon ou dépôt de matériaux		
Autres désordres		


2 - Superstructure

Note: 1 ■

2.1 - Les systèmes d'amarrage

Note: 1 ☐

Aucun juste ipn pour amarrage



A -- 04/07/2018 10:06:15

3 - Structure

Note: 1 ☐

3.1 - Les pieux

Note: 1 ☐

3.1.1 - Palées support (Pieux multiples en acier non protégé (avec épaisseur résiduelle),)

Note: 1 ☐

Ras



B -- 04/07/2018 10:07:00



C -- 04/07/2018 10:07:24

Inclinaison anormale ou pliure d'un groupe de pieux		
Défaut d'horizontalité de l'objet porté : plate-forme, chevêtre,...,		
Corrosion		
Enfoncement localisé		
Fissuration des cordons de soudure		
Affouillement		

3.2 - Les passerelles

Note:

3.2.1 - Passerelle (Poutres en lamellé-collé ou en bois,)

Note:

Défaut de profil en long en crête ou sur versant		
Affaissement en crête		
Variation de pente		
Fissuration longitudinale en crête		
Fracturation des blocs d'enrochement		
Végétation arbustive envahissante et anormale pouvant devenir déstabilisante		

3.3 - Les pontons

Note: 1 ☐

Les pontons 0 (Solives bois + platelage bois,)	1 <input type="checkbox"/>	Ras
---	----------------------------	-----



D -- 04/07/2018 10:08:39

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords		
Superstructure	1	
Structure	1	

Commentaires

Visite par ob

Conclusions

Rien à signaler dans l'ensemble

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	4
E/ Conclusions et propositions d'action.....	4