

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**
 Type de visite : **VA 2020**
 IG de la visite :
 Localisation : **92+238**
 Voie : **A40**
 Identifiant : **PS 63 E**
 Gestionnaire : **Centre d'Eloise**
 Commune 1 : **Eloise**
 Canton :
 Date de la visite préc. : **06/04/2020**
 Structure : **PSDP**
 Matériau : **Béton précontraint par post-tension**
 Ouverture : **50.6**



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **IOA**
 Autres participants :
 Moyens mis en oeuvre : **Visite à pieds**

Conditions atmosphériques :
 Température (°C) :
 Der. précipitations :
 Date de la visite : **30/04/2020**

Constatations

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - Equipements

Note:


Equipements

Chaussée sur ouvrage.
 nom du champ :



A -- 30/04/2020 18:57:26

Equipements			Fissures transversales de retrait du béton sur les trottoirs. nom du champ :
-------------	--	--	---



B -- 30/04/2020 18:57:32

Equipements			Tassement avec fissuration en arrière de C4 côté Genève. nom du champ :
-------------	--	--	--



C -- 30/04/2020 18:57:39

2 - Appuis

Note:

Appuis

Culée C0
Fissures verticales du chevêtre.
Gargouilles non raccordé en pied
avec la banquette créant de
l'humidité.
nom du champ :



D -- 30/04/2020 18:57:52

Appuis

Appareil d'appui sur C0
Corrosion des frettes.
nom du champ :



E -- 30/04/2020 18:57:57

Appuis

Culée C4
Végétation dans les joints du perré.
nom du champ :



F -- 30/04/2020 18:58:03

Appuis

Appareil d'appui sur C4
Corrosion des frettes avec léger
boudinage.
nom du champ :



G -- 30/04/2020 18:58:09

Appuis			Pile P1 Fissures horizontales sur le fût côté Lyon. Faïençage avec amorce d'éclatement en tête sur le chant côté Lyon. Absence de revêtement en pied. Panneau d'identification d'ouvrage à terre. nom du champ :
--------	--	--	---



H -- 30/04/2020 18:58:17

Appuis			Pile P2 côté P3 Cloquage de l'enduit de revêtement. Faïençage sur le chant côté Genève. Eclats avec aciers apparents oxydés sur le bossage côté Lyon. nom du champ :
--------	--	--	--



I -- 30/04/2020 18:58:28

Appuis			<p>Pile P3</p> <p>Deux éclats de béton avec aciers apparents oxydés sur le fût côté Genève.</p> <p>Faïençage sur le fût côté Genève et sur les chants côté Genève.</p> <p>nom du champ :</p>
--------	--	--	--




J -- 30/04/2020 18:58:38

3 - Structure

Note:

Structure			<p>Travée 1</p> <p>Calcite avec stalactites en about de dalle côté Lyon.</p> <p>Eclats avec aciers apparents oxydés sur la traverse près de la culée C0.</p> <p>nom du champ :</p>
-----------	--	--	--



K -- 30/04/2020 18:58:53

Structure			Travée 4 Acier sapparents oxydés proche du larmier à mi travée avec coulure de rouille côté Genève. nom du champ :
-----------	--	--	---



L -- 30/04/2020 18:58:59

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements		
Appuis		
Structure		

Commentaires

Conclusions

Equipements. Affaissement et dégradation des trottoirs constaté dans les coins de l'ouvrage.
Eclats avec aciers apparents oxydés en sous face des corniches.
Aucune évolution des désordres constatés.
Appuis. Pas d'évolution es désordres par rapport à la dernière visite.
Structure. Ruissellements depuis l'interface entre les corniches et le tablier.

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	8
E/ Conclusions et propositions d'action.....	8