

## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**

Type de visite : **VA 2020**

IG de la visite :

Localisation : **91+388**

Voie : **A40**

Identifiant : **PS 62 E**

Gestionnaire : **Centre d'Eloise**

Commune 1 : **Eloise**

Canton :

Date de la visite préc. : **06/04/2020**

Structure : **PSDP**

Matériau : **Béton précontraint par post-tension**

Ouverture : **78.5**



## Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **IOA**

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre : **Visite à pieds**

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : **30/04/2020**

## Constatations

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

### 1 - Equipements

Note:

Equipements

Vue générale chaussée.  
Tassement en arrière de C4.  
Arrachement côté Genève.  
nom du champ :



A -- 30/04/2020 18:46:32

Equipements			Bascule Sans évolution. nom du champ :
-------------	--	--	--



B -- 30/04/2020 18:46:40

Equipements			Forte végétation entre corniches et corps de trottoir. nom du champ :
-------------	--	--	---



C -- 30/04/2020 18:46:51

Equipements		Absence d'un élément de bordure côté C4 Genève. nom du champ :
-------------	--	--



D -- 30/04/2020 18:46:59

Equipements		Corrosion avec perforation en pied de barreaudage GC. Corrosion des platines de fixation et des fixations des glissières. Bombement du revêtement de trottoir créant des zones de rétention d'eau autour des platines de fixation GS. Végétation.  nom du champ :
-------------	--	--



E -- 30/04/2020 18:47:07



## 2 - Appuis

Note:

Appuis

Culée C0  
Ruissellements aux extrémités.  
Fissures verticales remontantes à l'axe et horizontales le long des arêtes.  
Décollement ponctuel de l'enduit de protection.  
nom du champ :



F -- 30/04/2020 18:47:33

Appuis

Appareil d'appui sur C0.  
Corrosion des frettes avec boudinages et importantes gerçures.  
Coulures de rouilles sur les bossages supérieurs.  
Présence d'humidité.  
nom du champ :



G -- 30/04/2020 18:47:41

Appuis		<p>Ruissellements aux extrémités avec faïençage.</p> <p>Fissures verticales remontantes.</p> <p>Amorces le long des arêtes en tête du mur de front.</p> <p>Décollement ponctuel de l'enduit de protection. Humidité sur le sommier.</p> <p>nom du champ :</p>
--------	--	---



H -- 30/04/2020 18:47:54

Appuis		<p>Appareil d'appui sur C4</p> <p>Corrosion des frettes avec boudinages et gerçures.</p> <p>nom du champ :</p>
--------	--	--



I -- 30/04/2020 18:48:09

Appuis			<p>Culée C4</p> <p>Éclat avec acier apparent oxydé.</p> <p>Ruissellement avec mousse.</p> <p>nom du champ :</p>
--------	--	--	---



J -- 30/04/2020 18:48:19

Appuis			<p>Pile P1</p> <p>Faïençage superficiel face P2.</p> <p>Amorce d'éclatement sur la face côté</p> <p>P2 Genève et une sur le fût Genève</p> <p>côté</p> <p>Lyon.</p> <p>nom du champ :</p>
--------	--	--	---



K -- 30/04/2020 18:48:29

Appuis


Pile P2  
Dégradation du revêtement en pied.  
nom du champ :



L -- 30/04/2020 18:48:38

Appuis

Pile P3  
Éclat avec acier apparent oxydé sur le  
fût Lyon côté P2.  
Amorce sur le fût Genève côté P2.  
nom du champ :



M -- 30/04/2020 18:48:47



### 3 - Structure

Note:

Structure


Culée C4  
Humidité au droit des gargouilles.  
nom du champ :



N -- 30/04/2020 18:49:01

Structure

Travée 3  
Deux éclats avec aciers apparents  
oxydés au droit de P3 côté Genève.  
Amorce d'éclatement côté Genève.  
nom du champ :



O -- 30/04/2020 18:49:08



## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements		
Appuis		
Structure		

### Commentaires

### Conclusions

Equipements. Pas de continuité aux abords de l'ouvrage. Brèche aux 4 extrémités avec un trottoir qui s'arrête à l'extrémité de l'ouvrage sans continuité. Absence d'un élément de bordure non constaté dans la précédente visite. Absence de dispositif de joint de chaussées et de trottoirs. Eclats de béton avec aciers apparents oxydés en sous face des corniches.

Appuis. Défaut d'étanchéité au droit des gargouillesociétés, défaillance de raccordement des éléments.

Aucune évolution significative des désordres constatés.

Structure. Humidité et ruissellements en about de dalle et au droit des gargouilles. Traces de ruissellements depuis l'interface entre les corniches et le tablier.

### Interventions demandées

Dressé le ..... à .....

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>9</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>9</b>