

campagne sault brenaz 11 oct - 11/10/2021

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **SectionVoieFluviale**
Type de visite : **Visite par drone 2**
IG de la visite :
Localisation :
Voie :
Identifiant :
Gestionnaire :
Commune 1 :
Canton :
Date de la visite préc. :
Structure :
Matériau :

Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :
Autres participants :
Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :
Température (°C) :
Der. précipitations :
Date de la visite : **11/10/2021**

Constatations

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

1 - Exploitation

1.1 - Plateformes

Note:

Plateformes 2			Pont ou ads
---------------	--	--	-------------



R -- 11/10/2021 10:09:00 -- 45,711251 / 5,547279



S -- 11/10/2021 11:27:47 -- 45,825090 / 5,437312



T -- 11/10/2021 11:27:57 -- 45,825090 / 5,437312



U -- 11/10/2021 11:30:10 -- 45,825079 / 5,437115



V -- 11/10/2021 11:30:42 -- 45,825079 / 5,437115



W -- 11/10/2021 11:31:04 -- 45,825079 / 5,437115



X -- 11/10/2021 11:31:33 -- 45,825085 / 5,437117



Y -- 11/10/2021 11:34:10 -- 45,824969 / 5,437203



Z -- 11/10/2021 11:34:27 -- 45,824969 / 5,437203




a -- 11/10/2021 11:36:45 -- 45,824969 / 5,437203



b -- 11/10/2021 11:36:59 -- 45,825263 / 5,437249



c -- 11/10/2021 11:37:34 -- 45,825263 / 5,437249



d -- 11/10/2021 11:37:56 -- 45,825263 / 5,437249



e -- 11/10/2021 11:39:22 -- 45,824859 / 5,437567



f -- 11/10/2021 11:39:36 -- 45,824859 / 5,437567



g -- 11/10/2021 11:43:40 -- 45,825277 / 5,437581



h -- 11/10/2021 11:46:45 -- 45,825348 / 5,437411




i -- 11/10/2021 11:47:02 -- 45,825348 / 5,437411

Plateformes 5		Seuil Galets
---------------	--	-----------------



j -- 11/10/2021 14:00:02 -- 45,797043 / 5,442604

Seuil



k -- 11/10/2021 14:01:41 -- 45,796974 / 5,441815

Galets

Plateformes 7		Pont passage hydrolique seuil
---------------	--	-------------------------------



n -- 11/10/2021 14:16:46 -- 45,795785 / 5,439561



o -- 11/10/2021 14:17:09 -- 45,795715 / 5,439448

Plateformes 9		Rampe mise à la eau
---------------	--	---------------------



v -- 11/10/2021 15:38:57 -- 45,644292 / 5,605652


Plateformes 11		Seuil
----------------	--	-------



w -- 11/10/2021 15:40:26 -- 45,644751 / 5,605059

Profil bâti amont

Seuil		Nom : Seuil
-------	--	-------------




x -- 11/10/2021 15:44:47 -- 45,645096 / 5,604926

Seuil



y -- 11/10/2021 15:45:27 -- 45,645096 / 5,604926

Seuil bâti amont



z -- 11/10/2021 16:24:12 -- 45,645096 / 5,604926



0 -- 11/10/2021 16:24:48 -- 45,654013 / 5,604453



1 -- 11/10/2021 16:25:18 -- 45,654013 / 5,604453



2 -- 11/10/2021 16:27:42 -- 45,635394 / 5,602897

2 - Talus

2.1 - Diques


Note: 2

Digues 2

Station de relevage



J -- 11/10/2021 09:43:15 -- 45,698567 / 5,546523



K -- 11/10/2021 09:45:15 -- 45,698742 / 5,546558




L -- 11/10/2021 09:45:28 -- 45,698873 / 5,546537

Digues 4

2 


Digue / lone delà chevre



M -- 11/10/2021 09:51:56 -- 45,700339 / 5,548231



N -- 11/10/2021 09:52:10 -- 45,700266 / 5,548234



O -- 11/10/2021 09:53:56 -- 45,700198 / 5,548232

Digues 5

Eaux



I -- 11/10/2021 14:07:47 -- 45,796182 / 5,440453




m -- 11/10/2021 14:08:18 -- 45,796188 / 5,440451

Enrochements
Pieds talus amont affluents pernaz

Digues 7		Digues
----------	--	--------



p -- 11/10/2021 14:19:05 -- 45,795661 / 5,439680



q -- 11/10/2021 14:19:54 -- 45,795660 / 5,439700

Aqueduc Continuité de contre canal

Digues 8		Seuil de déversement
----------	--	----------------------



r -- 11/10/2021 14:23:28 -- 45,795168 / 5,439960



s -- 11/10/2021 14:23:51 -- 45,795181 / 5,439949



t -- 11/10/2021 14:24:06 -- 45,795181 / 5,439951



u -- 11/10/2021 14:27:59 -- 45,794926 / 5,440281

2.2 - Rejets et prises d'eau (E)

Note:

Rejets et prises d'eau (E) 1		Grilles : false Vanne terrasson
------------------------------	--	------------------------------------



A -- 11/10/2021 08:49:33



B -- 11/10/2021 09:02:58



C -- 11/10/2021 09:06:11

Rejets et prises d'eau (E) 2		Grilles : false
------------------------------	--	-----------------



D -- 11/10/2021 09:17:33

Rejets et prises d'eau (E) 3			Grilles : false Piquet point de nivellement 11
------------------------------	--	--	---



E -- 11/10/2021 09:22:13 -- 45,687442 / 5,550896

Rejets et prises d'eau (E) 4			Grilles : false Point nivellement 12
------------------------------	--	--	---




F -- 11/10/2021 09:30:17 -- 45,695264 / 5,544259

3 - Environnement terrestre

3.1 - Arbres

Note:

Arbres 1			Diamètre (cm) : 60 Hauteur (m) : 17 Forte densité et broussailles
----------	--	--	---



G -- 11/10/2021 09:31:41 -- 45,695215 / 5,543858



H -- 11/10/2021 09:32:14 -- 45,695149 / 5,544013

3.2 - Signalisations terrestres

Signalisations terrestres 2			Panneau réserve
-----------------------------	--	--	-----------------



I -- 11/10/2021 09:42:05 -- 45,698529 / 5,546625




P -- 11/10/2021 10:07:27 -- 45,711359 / 5,547175



Q -- 11/10/2021 10:07:38 -- 45,711359 / 5,547175

Conclusions		
Synthèse		
Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Signalisations fluviales		
Exploitation		
Talus		
Environnement terrestre		
Commentaires		
Conclusions		
Interventions demandées		

Carte



Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	15
E/ Conclusions et propositions d'action.....	15