

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Talus**
 Type de visite : **Inspection Détaillée Périodique**
 IG de la visite : **2E**
 Localisation : **164+930**
 Voie : **A8**
 Identifiant : **164930_A8**
 Gestionnaire : **COTE D'AZUR**
 Commune 1 :
 District : **COTE D'AZUR**
 Date de la visite préc. :
 Structure :
 Matériau :

Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :
 Autres participants :
 Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :
 Température (°C) :
 Der. précipitations :
 Date de la visite : **22/10/2018**

Constatations**Désordre****Note****Localisation****Commentaire****1 - Plateforme autoroutière**Note: 1 ■**1.1 - Etat des caniveaux**Note: 1 ■

Etat des caniveaux

1 ■Caniveau en bon etat
Commentaire(s) :


A -- 22/10/2018 15:21:45 -- 43,585787 / 7,004262

2 - DrainageNote: 2E ■

2.1 - Descentes d'eau

Note: 2E ■

Descente simple	2E ■	Déformation et colmatage par vegetation en partie basse particulièrement .
-----------------	--	--



B -- 22/10/2018 15:28:47 -- 43,585724 / 7,003844

Écaille cassée

2.2 - Caniveaux

Note: 1 ■

caniveau bord de voie	1 ■	
-----------------------	--	--



C -- 22/10/2018 15:34:14 -- 43,585773 / 7,004096

Bon état

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Plateforme autoroutière	1	
Stabilité du talus		
Drainage	2E	
Systemes de protection		

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	3
E/ Conclusions et propositions d'action.....	3