

**D052-1+192-6 - 22/08/2021**

### Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Opf**

Type de visite : **Recensement initial**

IG de la visite : **3**

Localisation : **1+192**

Voie : **RD52**

Identifiant : **D052-1+192-6**

Gestionnaire : **U.T.R. EST**

Commune 1 : **Salazie**

Canton : **6**

Date de la visite préc. :

Structure : **Gunitage + barettes ancrées**

Matériau :



### Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **SEGC**

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : **22/08/2021**

### Constatations

Nom :

Structure : **Gunitage + barettes ancrées**

Matériau :

Voie protégée : **RD52**

Elévation (m) :

Linéaire protégé (m) :

Type d'aléas :

Surface (m²) : **90**

Année de construction : **2020**

Constructeur : **non saisie**

Longueur (m) : **15**

Largeur (m) :

Hauteur (m) : **6**

**Désordre**

**Note**

**Commentaire**

## 1 - Abords

Note: 3 ■

Muret en bon état

Barrière élastique amont en mauvais état. Cette dernière a été réalisée en 2020 afin de sécuriser les travaux de protection du talus aval de la chaussée.



A -- 22/08/2021 10:58:23 -- -21.033789 / 55.534150

Traces d'impacts de blocs sur chaussée

3 ■

Nombreuses traces d'impacts sur chaussée amont

Localisation / Précision : Regarder si la chaussée présente des traces d'impact de blocs uniquement sur le linéaire routier protégé par l'ouvrage ; ceci afin de renseigner sur l'activité antérieure du secteur.



B -- 22/08/2021 10:59:54 -- -21.033856 / 55.534072



C -- 22/08/2021 11:00:30 -- -21.034177 / 55.533933

Orniérage sur chaussée

2 ■

Localisation / Précision : Regarder si la chaussée présente un orniérage lié à des affaissements / glissements potentiels (et pas du fait d'une mauvaise structure de chaussée, ce qui n'est pas intéressant).

Instabilités rocheuses dans zone de départ	1 <span style="color: green;">■</span>	Paroi clouée donc pas de zone de départ Localisation / Précision : Se concentrer uniquement sur le périmètre limité de départ des blocs (= ce pourquoi l'ouvrage a été réalisé) et apprécier : - l'aléa résiduel (ce qui est encore susceptible de tomber) - les volumes (en m3) - l'échéance (imminent, court, moyen, long terme)
Glissement/ éboulement proche	3 <span style="color: red;">■</span>	Talus en amont de la chaussée. Chutes de blocs ayant entraîné la destruction de l'ouvrage installé pour sécuriser les travaux de la paroi clouée Localisation / Précision : Indiquer les volumes éboulés ou mis en mouvement par un glissement de terrain (m3) à proximité immédiate de l'ouvrage. Pour les chutes de blocs, identifier si possible les zones de départ.



D -- 22/08/2021 11:02:24 -- -21.033942 / 55.534107

## 2 - Parties communes

Note: 1 ■

Végétation gênante ou menaçante	1 <span style="color: green;">■</span>	Localisation / Précision : Renseigner sur la végétation menaçante : type, densité, hauteur, diamètre
Déplacement d'ensemble de la structure	1 <span style="color: green;">■</span>	

## 3 - Parties spécifiques

Note: 1 ■

L'ouvrage est en réalité une paroi clouée présentant une hauteur comprise entre 4 et 8m.  
Des longrines en BA ont été réalisées en tête et en pied d'ouvrage.

### 3.1 - Béton projeté

Note: 1 ■

Déplacement d'ensemble de la structure	1 <span style="color: green;">■</span>	
--	--	--

## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords	3	Muret en bon état Barrière élastique amont en mauvais état. Cette dernière a été réalisée en 2020 afin de sécuriser les travaux de protection du talus aval de la chaussée.
Parties communes	1	L'ouvrage est en réalité une paroi clouée présentant une hauteur comprise entre 4 et 8m. Des longrines en BA ont été réalisées en tête et en pied d'ouvrage.
Parties spécifiques	1	
Constituants		

### Commentaires

### Conclusions

Ouvrage opérationnel. Zone amont de la chaussée à conforter.

### Interventions demandées

Dressé le ..... à .....

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>4</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>4</b>