

D242-0+494-16 - 02/07/2021

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Opf**
Type de visite : **Recensement initial**
IG de la visite : **2**
Localisation : **0+494**
Voie : **RD242**
Identifiant : **D242-0+494-16**
Gestionnaire : **U.T.R. SUD**
Commune 1 : **Cilaos**
Canton : **16**
Date de la visite préc. :
Structure : **Gunitage**
Matériau :



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **SEGC**
Autres participants :
Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :
Température (°C) :
Der. précipitations :
Date de la visite : **02/07/2021**

Constatations

Nom :
Structure : **Gunitage**
Matériau :
Voie protégée : **RD242**
Elévation (m) :
Linéaire protégé (m) :
Type d'aléas :
Surface (m²) : **144.0**
Année de construction :
Constructeur :
Longueur (m) : **29**
Largeur (m) :
Hauteur (m) : **6.0**

Désordre

Note

Commentaire

1 - Abords

Note: 2 ■

Chaussée légèrement dégradée

Traces d'impacts de blocs sur chaussée

1 ■ Traces de griffes et d'impacts observées
Localisation / Précision : Regarder si la chaussée présente des traces d'impact de blocs uniquement sur le linéaire routier protégé par l'ouvrage ; ceci afin de renseigner sur l'activité antérieure du secteur.



A -- 21/08/2021 10:20:43 -- -21.129435 / 55.472065



B -- 21/08/2021 10:21:13 -- -21.129293 / 55.472127

Glissement/ éboulement proche

2 ■ Léger sous cavage de bambous aux abords de l'ouvrage
Localisation / Précision : Indiquer les volumes éboulés ou mis en mouvement par un glissement de terrain (m3) à proximité immédiate de l'ouvrage.
Pour les chutes de blocs, identifier si possible les zones de départ.



C -- 21/08/2021 10:22:09 -- -21.129269 / 55.472145

2 - Parties communes

Note: 2 ☐

Végétation gênante ou menaçante

2 ☐

Des arbustes commencent à pousser dans les interstices entre les barbacanes et le béton projeté. A terme cela peut entraîner des fissurations importantes dans le béton.
Localisation / Précision : Renseigner sur la végétation menaçante : type, densité, hauteur, diamètre



D -- 21/08/2021 10:23:14 -- -21.129227 / 55.472206

Humidité – trace d'eau

2 ☐

Trace d'humidité sur le gunitage (marques noires)
Localisation / Précision : Compléter cet item lorsque la présence d'eau visibles sur l'ouvrage (traces, concrussions, chemin préférentiel d'écoulement...) pouvant menacer son l'intégrité et bon fonctionnement.



E -- 21/08/2021 10:23:48 -- -21.129304 / 55.472078

Déplacement d'ensemble de la structure

1 ☒

Pas de déplacement observé

3 - Parties spécifiques

Note: 2 ☐

3.1 - Béton projeté

Note: 2 ■

Bon état général du béton projeté.

Déplacement d'ensemble de la structure	1 ■	Pas de déplacement de la structure observée
Affouillement, sous-cavage du parement	1 ■	Pas de sous-cavage observé
Fissuration - Fracturation du parement	2 ■	Petite fissure présente dans la zone en haut à gauche de l'ouvrage (vue de face)



F -- 21/08/2021 10:25:37 -- -21.129307 / 55.471992

Colmatage, dépôts du système de drainage	2 ■	Certaines barbacanes sont bouchées
--	--	------------------------------------

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords	2	Chaussée légèrement dégradée
Parties communes	2	
Parties spécifiques	2	
Constituants		

Commentaires

Conclusions

Bon état général de l'ouvrage. Quelques travaux de maintenance à prévoir (comblement fissures, arrachage des arbustes, cure des barbacanes bouchées)

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	5
E/ Conclusions et propositions d'action.....	5