

D048-11+300-6 - 02/07/2021

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Opf**
Type de visite : **Recensement initial**
IG de la visite : **1**

Localisation : **11+300**

Voie : **RD48**

Identifiant : **D048-11+300-6**

Gestionnaire : **U.T.R. EST**

Commune 1 : **Salazie**

Canton : **6**

Date de la visite préc. :

Structure : **Barrière mixte filet/grillage**

Matériau :



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **SEGC**

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : **02/07/2021**

Constatations

Nom :

Structure : **Barrière mixte filet/grillage**

Matériau :

Voie protégée : **RD48**

Elévation (m) :

Linéaire protégé (m) :

Type d'aléas :

Surface (m²) : **360.0**

Année de construction :

Constructeur :

Longueur (m) : **90.0**

Largeur (m) :

Hauteur (m) : **4.0**

Type de poteaux :

Désordre

Note

Commentaire

1 - Abords

Note: 1 ■

Bon état de la chaussée et des avoisinants



A -- 22/08/2021 09:43:51 -- -21.003223 / 55.575302

Traces d'impacts de blocs sur chaussée	1 ■	Localisation / Précision : Regarder si la chaussée présente des traces d'impact de blocs uniquement sur le linéaire routier protégé par l'ouvrage ; ceci afin de renseigner sur l'activité antérieure du secteur.
Orniérage sur chaussée	1 ■	Localisation / Précision : Regarder si la chaussée présente un orniérage lié à des affaissements / glissements potentiels (et pas du fait d'une mauvaise structure de chaussée, ce qui n'est pas intéressant).
Fissuration - Tassement sur chaussée	1 ■	Localisation / Précision : Regarder si la chaussée présente des fissures ou des tassements pouvant indiquer des instabilités de terrain (glissement de talus aval et moins fréquemment de talus amont).
Dégradations sur abords	1 ■	Localisation / Précision : Regarder, au niveau des abords (route, environnement de l'ouvrage, talus aval), et pas sur l'ouvrage : - les conditions d'évacuation des eaux de surface et de sub-surface (fossés, drains en pied de talus, traversées hydrauliques et sorties aval) - les éventuelles dégradations occasionnées (ravinement, glissements, érosion...) Bien préciser en commentaires la localisation des désordres.
Dépôts liés à la circulation de l'eau	1 ■	Localisation / Précision : Idem concernant : - les éventuels dépôts (sédimentation, engravement...) liés à l'évacuation des eaux aux abords de l'ouvrage Bien préciser en commentaires la localisation des désordres.
Glissement/ éboulement proche	1 ■	Localisation / Précision : Indiquer les volumes éboulés ou mis en mouvement par un glissement de terrain (m3) à proximité immédiate de l'ouvrage. Pour les chutes de blocs, identifier si possible les zones de départ.

2 - Parties communes

Note: 1 ■

Végétation gênante ou menaçante

1 ■

Forte végétation à l'arrière de l'ouvrage mais jouant en faveur de la sécurité en amortissant les éventuels blocs
Localisation / Précision : Renseigner sur la végétation menaçante : type, densité, hauteur, diamètre



B -- 22/08/2021 09:47:48 -- -21.003679 / 55.574925

Déplacement d'ensemble de la structure

1 ■

3 - Parties spécifiques

Note: 1 ■

3.1 - Ancrages

Note: 1 ■

Ancrages en bon état



C -- 22/08/2021 09:51:51 -- -21.003705 / 55.574793



D -- 22/08/2021 09:52:08 -- -21.003669 / 55.574914

3.2 - Ecran (,)

Note: 1 ■

Comblement

1 ■

Quelques blocs sont présents à l'arrière de l'ouvrage
Remplissage : Quelques blocs
Blocométrie : $x > 50$ cm

3.2.1 - Module (,)

Note: 1 ☐

Désordres-Section-Ecran	1 <input type="checkbox"/>	Pas de désordres observés
-------------------------	----------------------------	---------------------------

3.3 - Poteaux (,)

Note: 1 ☐

Perte d'appui en pied des poteaux	1 <input type="checkbox"/>	Pas de perte d'appui Localisation / Précision : Etat du support (plots, ancrages, platine ou articulation base)
Poteaux impactés/déformés	1 <input type="checkbox"/>	Les poteaux ne sont pas déformés

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords	1	Bon état de la chaussée et des avoisinants
Parties communes	1	
Parties spécifiques	1	
Constituants		

Commentaires

Conclusions

Ouvrage operationnel

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	4
E/ Conclusions et propositions d'action.....	4