

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**
Type de visite : **Visite initiale**
IG de la visite : **2**
Localisation :
Voie : **Voie SNCF**
Identifiant : **PRA 73**
Gestionnaire :
Commune 1 : **Peypin**
Canton :
Date de la visite préc. :
Structure : **Cadre**
Matériau :
Ouverture : **3.1**



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **SITES**
Autres participants :
Moyens mis en oeuvre : **aucun moyen particulier**

Conditions atmosphériques : **Ensoleillé**
Température (°C) : **32.0**
Der. précipitations :
Date de la visite : **11/07/2022**

Constatations

Année de l'élément :
Nom : **PRA 73**
Structure : **Cadre**
Matériau : **Béton armé**
Voie portée : **Voie SNCF**
Obstacle franchi :
Longueur(m) :
Ouverture (m) : **3.1**
Année de construction :
Constructeur :

Désordre

Note

Commentaire

1 - Abords

Note: 2 ■

Végétation importante, arbres

2 ■

Végétation arbustive en tête des murs en ailes.

Souches d'arbres en pied des murs en ailes côté Nord



A -- 21/07/2022 17:00:14

Végétation arbustive en tête des murs en ailes.



E -- 21/07/2022 17:34:45

Souches d'arbres en pied des murs en ailes côté Nord

2 - Structure

Note: 2 ■

2.1 - Les cadres ou portiques

Note: 2 ■

2.1.1 - Cadre 0 (,)

Note: 2 ■

Gabarit H. : 3.59

2.1.1.1 - 1. Piédroits

Note: 2

5 aciers apparents foisonnants de 10cm en partie basse du pied droit.



F -- 08/12/2022 17:22:11

<p>Autres désordres</p>	<p>Fissure d'ouverture max 1,5mm sur mur en aile côté Sud, vers Aix.</p> <p>Eclat de l'enduit sur mur en aile côté Nord et Sud.</p> <p>2 Eclat béton en formation de 80cm sur mur en aile côté Sud, vers Aix.</p> <p>Mousse verte sur mur en aile côté Sud vers La Bouilladisse.</p>
-------------------------	--




G -- 08/12/2022 17:25:02

Eclat de l'enduit sur mur en aile côté Nord, La Bouilladisse.



H -- 08/12/2022 17:25:16

Mousse verte sur mur en aile côté Sud, vers Aix.

Autres désordres		<p>Fissure d'ouverture max 1,5mm sur mur en aile côté Sud, vers Aix.</p> <p>Eclat de l'enduit sur mur en aile côté Nord et Sud.</p> <p>2  Eclat béton en formation de 80cm sur mur en aile côté Sud, vers Aix.</p> <p>Mousse verte sur mur en aile côté Sud vers La Bouilladisse.</p>
------------------	--	---



I -- 08/12/2022 17:26:36


Fissure d'ouverture max 1,5mm sur mur en aile côté Sud, Aix.




J -- 08/12/2022 17:27:41

Eclat béton en formation de 80cm sur mur en aile côté Sud, Aix.

2.1.1.2 - 2. Dalle inférieure ou supérieure

Note: 2 

Fissures inférieures ou égales à 0,3mm	2 	Fissure longitudinale sur reprise avec concrétion sèche
Traces de coulure, venues d'eau	2 	<p>Concrétions sèches au niveau des joints de coffrage du tablier.</p> <p>2 zones de concrétion de dimension 30x30 sur le tablier.</p>



B -- 21/07/2022 17:03:16

Concrétions sèches au niveau des joints de coffrage du tablier.



C -- 21/07/2022 17:05:52

Zone de concrétion de dimension 30x30 sur le tablier.

Obstacle à l'écoulement des eaux	Depots divers sur le radier.
----------------------------------	------------------------------



D -- 21/07/2022 17:30:00

Depots divers sur le radier.

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords	2	
Superstructure		
Structure	2	
Fondations		
Elargissements		

Commentaires

Conclusions

L'ouvrage est dans un état général correct.

Les désordres observés ne remettent pas en cause la stabilité de l'ouvrage et seront à surveiller normalement lors des prochaines visites.

Des travaux d'entretien spécialisés tel que le traitement de quelques armatures apparentes ou reprise de l'enduit seront à réaliser à moyen terme.

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	6
E/ Conclusions et propositions d'action.....	6