

# A8\_MS165+550VLS1 - 08/11/2017

## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Mur

Type de visite : Inspection détaillée

IG de la visite : 3

Localisation : 165+550

Voie : A8

Identifiant : A8\_MS165+550VLS1

Gestionnaire : COTE D'AZUR

Commune 1 : Mougins

District : COTE D'AZUR

Date de la visite préc. :

Structure : T05 - Mur poids en éléments  
préfabriqués

Matériau : Béton



## Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :

Sites SAS

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite :

08/11/2017

## Constatations

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

### 1 - Equipements

Note: 1 ■ RAS

### 2 - Drainage

Note: 2 ■

#### 2.1 - Dispositif de récupération d'eaux en pied (, )

Note: 2 ■

##### 2.1.1 - Fil d'eau encombré

Note: 2 ■

Fil d'eau encombré

2 ■

Caniveau encombré  
PM :



V -- 19/02/2019 15:44:37

### 3 - Structure

Note: 3 ■

### 3.1 - Témoins

Note: 2 ■

Témoins 1	2 <span style="color: yellow;">■</span>	Vitre du capteur Glötz brisée
-----------	---	-------------------------------



B -- 15/02/2019 11:36:47

### 3.2 - Massif Eléments Préfabriqués (Eléments préfabriqués, Béton armé)

Note: 3 ■

Structure : Eléments préfabriqués

Matériau : Béton armé

#### 3.2.1 - 0. Désordres généraux

Note: 3 ■

##### 3.2.1.1 - Déversement vers l'aval

Note: 3 ■

Déversement vers l'aval	3 <span style="color: red;">■</span>	Début d'effondrement et rejet 12cm Position : PM : Entre montants 25 et 26
-------------------------	--------------------------------------	--



Y -- 19/02/2019 15:47:46



Déversement vers l'aval	3 <span style="color: red;">■</span>	Amorce d'éclat et rejet 10cm Position : PM : Entre montants 71 et 72
-------------------------	--------------------------------------	--



Z -- 19/02/2019 15:49:09

### 3.2.1.2 - Végétation

Note: 3 ■

Végétation	3 <span style="color: red;">■</span>	Eclatement 60x60 et aciers apparents oxydés Position : PM : Entre montants 228 et 229
------------	--------------------------------------	---



b -- 19/02/2019 15:50:47

Végétation	3 <span style="color: red;">■</span>	Végétation dense sur le parement Position : PM :
------------	--------------------------------------	--



c -- 19/02/2019 15:52:05

### 3.2.2 - 3. Béton armé

Note: 3 ■

#### 3.2.2.1 - Epaufrure

Note: 2 ■

Epaufrure	2 <span style="color: yellow;">■</span>	Amorce d'éclat Position : PM : Montant 325
-----------	---	--



X -- 19/02/2019 15:46:47

### 3.2.2.2 - Aciers apparents

Note: 3 ■

Aciers apparents	2 <span style="color: yellow;">■</span>	Eclat avec acier apparent oxydé Position : PM : Montant 214
------------------	---	---



W -- 19/02/2019 15:45:47

### 3.3 - Semelle de fondation (, )

Note: 2 ■

#### 3.3.1 - Mise à nu des fondations

Note: 2 ■

Mise à nu des fondations	2 <span style="color: yellow;">■</span>	Amorce d'éclat sur arête supérieure Mur de soubassement
--------------------------	---	--



d -- 19/02/2019 15:53:08

### 4 - Besoin d'entretien

Note: 3 ■



#### 4.1 - Besoin d'entretien spécialisé

Note: 3 ■

Besoin d'entretien spécialisé	3 <span style="color: red;">■</span>	Eliminer la végétation et conforter les zones impactées par les arbres Objet : Structure
-------------------------------	--------------------------------------	---



e -- 19/02/2019 15:55:42

Besoin d'entretien spécialisé	2 <span style="color: yellow;">■</span>	Traiter les aciers apparents et et gonflants par purge du béton, dégagement, brossage, passivation et ragréage soigné. Objet : Structure
-------------------------------	---	---



f -- 19/02/2019 15:56:55

Besoin d'entretien spécialisé

2 

Remplacer la vitre et vérifier le bon état du capteur GLOTZL  
Objet : Equipements



g -- 19/02/2019 15:58:34

## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Zone d'influence		
Equipements	1	RAS
Drainage	2	
Structure	3	
Elargissements		
Besoin d'entretien	3	

### Commentaires

### Conclusions

### Interventions demandées

Dressé le ..... à .....

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire



## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>8</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>8</b>