

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **EcranAcoustique**

Type de visite : **Visite annuelle**

IG de la visite : **3**

Localisation : **18+828**

Voie : **A57**

Identifiant : **protectionacoustique_A57_020208_020217_2**

Gestionnaire : **VAR ESTEREL**

Commune 1 : **Cuers**

District :

Date de la visite préc. :

Structure : **Mur Béton**

Matériau :



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite :

11/12/2014

Constatations

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
1 - Abords			
Note: 2 ■			
1.1 - Présence de végétation			
Note: 2 ■			
Présence de végétation	2 ■		Végétation rampante en contact avec l'ouvrage côté riverains



X -- 19/12/2018 11:04:28

Présence de végétation

2 

Végétation arbustive en contact avec l'ouvrage côté riverains



Y -- 19/12/2018 11:04:42

Présence de végétation


2 

Clôture recouverte de végétation




Z -- 19/12/2018 11:06:17

2 - Panneaux

Note: 2 

2.1 - Défaut sur joints

Note: 2 

Défaut sur joints	2 	Joints secs ouverts, épaufrures et décollement de l'enduit localisé
-------------------	---	---



a -- 19/12/2018 12:34:07

Défaut sur joints	2 	Joints secs ouverts, épaufrures et décollement de l'enduit localisé
-------------------	---	---



b -- 19/12/2018 12:37:49

2.2 - Défaut sur parement

Note: 2

Défaut sur parement	2 	Plusieurs zones de décollement de l'enduit avec présence d'AAO
---------------------	--	--



J -- 19/12/2018 12:07:34

Défaut sur parement	2 	Plusieurs zones de décollement de l'enduit avec présence d'AAO
---------------------	--	--



G -- 19/12/2018 12:08:35

Défaut sur parement	2 	Décollement de l'enduit proche d'une reprise de bétonnage
---------------------	--	---



K -- 19/12/2018 12:08:59

Défaut sur parement	2 	Décollement d'enduit et AAO au pied de l'ouvrage
---------------------	---	--



L -- 19/12/2018 12:15:34

Défaut sur parement	2 	Décollement d'enduit et AAO en tête du 2ème élément décoratif
---------------------	---	---



M -- 19/12/2018 12:16:25

Défaut sur parement	2 	Plusieurs zones de décollement de l'enduit
---------------------	---	--



N -- 19/12/2018 12:32:06

Défaut sur parement	2 	Plusieurs zones de décollement de l'enduit
---------------------	---	--



c -- 19/12/2018 12:32:47

2.3 - Eclat de béton

Note: 2 

Eclat de béton	2 	Eclat de béton et mise en peinture du parement et des AAO
----------------	---	---




F -- 19/12/2018 11:52:10

Eclat de béton	2 	Eclat et AAO du droit d'une reprise de bétonnage
----------------	---	--



d -- 19/12/2018 12:13:46

2.4 - Epaufrure

Note: 2 

Epaufrure	2 	Epaufrures sur arête de joint de reprise de bétonnage
-----------	---	---



e -- 19/12/2018 12:41:00

2.5 - Fissure

Note: 2

Fissure	2 	Fissure de reprise de bétonnage entre le mur en retour et le mur du 4ème élément décoratif
---------	--	--



B -- 19/12/2018 12:10:31

2.6 - Fracture

Note: 2

Fracture	2 	Fracture verticale de 3,0 mm montante
----------	--	---------------------------------------



A -- 19/12/2018 12:09:54

Fracture	2 	Fracture verticale sur la reprise de bétonnage à l'angle du mur et du 2ème élément décoratif
----------	---	--



I -- 19/12/2018 12:25:42

Fracture	2 	Fracture verticale descendante proche du 3ème élément décoratif
----------	---	---



O -- 19/12/2018 12:33:23

2.7 - Présence d'humidité

Note: 2 ■

Présence d'humidité	2 ■	Humidité en pied du mur sur environ 40cm de haut et sur la quasi-totalité de l'ouvrage
---------------------	---	--



P -- 19/12/2018 12:29:00

2.8 - Vitres dégradées

Note: 2 ■

Vitres dégradées	2 ■	Vitrage éclaté sur le 1er décoratif et disparition de la toiture
------------------	---	--



C -- 19/12/2018 12:11:49

Vitres dégradées	2 ■	Vitrage PMMA déformé sur le 4ème élément décoratif
------------------	---	--



Q -- 19/12/2018 12:49:25

2.9 - Autres désordres

Note: 2 ■

Autres désordres	2 ■	Effondrement éminent de la toiture du 1er élément décoratif
------------------	---	---



R -- 19/12/2018 11:50:39

Autres désordres	2 	Absence de tuile sur le 3ème élément décoratif
------------------	---	--




D -- 19/12/2018 11:53:13

Autres désordres	2 	Absence de tuiles et de faitières localement
------------------	---	--




S -- 19/12/2018 12:12:47

Autres désordres	2 	Déformation de la toiture, percolation d'eau et altération de la couche de peinture de la charpente du 3ème élément décoratif
------------------	---	---




T -- 19/12/2018 12:30:05

3 - Support

Note: 3 

3.1 - Drainage et évacuation des eaux

Note: 2 

Drainage et évacuation des eaux	2 	Barbacane obstruée
---------------------------------	---	--------------------



U -- 19/12/2018 11:46:20

Drainage et évacuation des eaux	2 	Absence de joint et dépôt dans le caniveau en pied de l'ouvrage côté A57
---------------------------------	---	--




H -- 19/12/2018 11:47:51

Drainage et évacuation des eaux	2 	Dépôt dans le caniveau
---------------------------------	---	------------------------





E -- 19/12/2018 11:49:37

4 - Fondations

Note: 2 

4.1 - Epaufrure


Note: 2 


Epaufrure	2 	Une épaufrure et un joint sec
-----------	---	-------------------------------



V -- 19/12/2018 12:51:01

4.2 - Fissure

Note: 2 

Fissure	2 	Fracture montante de 1,4mm d'ouverture sur la fondation avec cheminement sur le mur et présence de calcite
---------	---	--



W -- 19/12/2018 12:52:18

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords	2	
Panneaux	2	
Support	3	
Montants		
Ancrages et platines		
Fondations	2	

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	17
E/ Conclusions et propositions d'action.....	17