





Formation OASIS-OKAPI

Session 3 : OASIS-WEB 2.0




OASIS-WEB 2.0

- Principes
- Fonctionnalités
- Ergonomie




Les principes OASIS-WEB 2.0

- Ergonomie actualisée
- Navigation facilitée
- Accès à la connaissance optimisé
- Fonctionnalités plus accessibles




Ergonomie actualisée

- Interface multi panneaux
- Navigation de proche en proche sur un ouvrage
- Navigation sur un ensemble d'ouvrages




Accès à la connaissance optimisé

- Photos, documents, ...
- Workflow Ouvrage-Visite-Défaut-Action




Fonctionnalités plus accessibles

- Sur un ouvrage, une visite, une action, une carte, un tableau, ...



Les fonctionnalités

- Description des ouvrages
- Système de surveillance
- Dématérialisation des visites
- Analyse et suivi des actions post visites



Ergonomie

- Les onglets dans OASIS-WEB
- Les tableaux prédéfinis
- Les recherches
- La navigation
- Les thématiques natives et paramétrées
- Les macros

OASIS
 Rechercher...

Infrastructure

- 4 photos
- 3 plans
- 0 carte
- 0 document
- 3 schémas

Général

Ouverture (m)	9.8
Longueur(m)	11.1
Matériau	Béton léger armé
Structure	Poutres sous chaussée en béton armé (Pont)
Nom	

Ouvrage

Poutres sous chaussée en béton armé | Béton léger armé

Visites (7)

- 2022 - Visite Annuelle
- 2019 - Visite Annuelle
- 2016 - Visite Annuelle

Actions (1)

Programmée 2022 - Post Visite Annuelle 20/01/2022

Etat

- Abords 2 Superstructure 2 Structure d'origine
- Fondations

Gestionnaire = [364]

GPS : 44.60696 / 6.26539

Les tableaux prédéfinis

OASIS Recherche... Valérie

Gestionnaire - [364] > IG [97] > Visites [367] > Statut [91] > Défauts [400] > Infrastructure [400]

Rechercher dans le tableau... Infrastructure 1-100 sur 400

Domaine	Infrastructure	Partie d'ouvrage	Nature	Note	Commentaire	
☐ Pont		Abords	Végétation abusive	MOYENNE	Des repousses à couper.	
☐ Pont		Structure d'origine	Aciers apparents oxydés	MOYENNE	A plusieurs endroits .	
☐ Pont		Structure d'origine	Ecaillage - Epaufrures	MOYENNE	Aval.	
☐ Pont		Structure d'origine	Fissures longitudinales	MOYENNE	Poutre droite, principalement.	
☐ Pont		Structure d'origine	Nids de cailloux	MOYENNE	Plusieurs zones .	
☐ Pont		Superstructure	Fonctionnement	MOYENNE	Totalement bouchées, par les endu	
☐ Pont		Superstructure	Tassement-Flache-Détérioration	MOYENNE	côté droit ainsi que sur l'accotement	
☐ Pont			Abords	Affaissement-Ressaut	MOYENNE	Plus important en fin d'ouvrage.
☐ Pont			Abords	Fissuration	MOYENNE	Fissures longitudinales.
☐ Pont			Abords	Tassements-Flaches	MOYENNE	A l'amont.
☐ Pont	Abords		Végétation abusive	MOYENNE	Des repousses, à couper principale	
☐ Pont		Fondations	Autres désordres	MOYENNE		
☐ Pont		Fondations	Embâcles	MOYENNE	Cours d'eau à recentraliser.	
☐ Pont		Fondations	Joints dégarnis	MOYENNE	A plusieurs endroits.	
☐ Pont		Fondations	Joints dégarnis	MOYENNE		
☐ Pont		Fondations	Joints dégarnis ou délavés	MOYENNE		
☐ Pont		Structure d'origine	Aciers apparents oxydés	GRANDE	Beaucoup sur la poutre amont.	
☐ Pont		Structure d'origine	Blocage	MOYENNE		
☐ Pont		Structure d'origine	Déchaussement de moëllon	MOYENNE	Manque une pierre en pied de mur	
☐ Pont		Structure d'origine	Défaut de peinture	MOYENNE		
☐ Pont		Structure d'origine	Déformation	MOYENNE	Déformations des planches.	
☐ Pont		Structure d'origine	Dégradations	MOYENNE	Déformation des planches.	
☐ Pont		Structure d'origine	Ecaillage-Epaufrure-gel	MOYENNE		
☐ Pont		Structure d'origine	Ecaillage - Epaufrures	MOYENNE	Principalement au niveau des pout	
☐ Pont		Structure d'origine	Effritement - Erosion	MOYENNE	Important sur une poutre.	
☐ Pont		Structure d'origine	Fissure-Fracture	MOYENNE	Deux fissures verticales.	
☐ Pont		Structure d'origine	Fissure-Fracture	MOYENNE		
☐ Pont		Structure d'origine	Gaine apparente	MOYENNE	Totalement corrode, à l'amont.	

Visite Annuelle 02/01/2020

Aciers apparents oxydés

Note: **GRANDE**



Emplacement: Structure d'origine -> Tablier 1 () -> Intrados

Date résolution prévue: 02/01/2020

Commentaire: Beaucoup sur la poutre amont.



Les recherches



La navigation

OASIS Recherche...

Infrastructure

5 photos
3 plans
0 carte
0 document
3 schémas

Général

Ouverture (m) 6.7
Longueur(m) 8.0
Matériau Béton armé
Structure Pont dalle ou dalle nervurée en BP (Pont)
Nom

Ouvrage

Pont dalle ou dalle nervurée en BP | Béton armé

Visites (7)

- 2023 - Visite Annuelle
- 2020 - Visite Annuelle
- 2017 - Visite Annuelle

Actions (1)

Programmée 2020 - Post Visite Annuelle 07/01/2020

Etat

- 2 Abords
- 2 Superstructure
- 3 Structure d'origine
- 2 Fondations

Défaut

Visite Annuelle 07/01/2020

Aciers apparents oxydés

Note: MOYENNE

Emplacement: Structure d'origine -> Tablier 1 () -> Intrados

Date résolution prévue: 07/01/2020

Gestionnaire = [364] > IG [97] > Visites [367] > Statut [91] > Défauts [400]

la Conche
le Piz
Cascade de Combefroide
Travers Casse
la Séveraisse
la Séveraisse
St. Eupr.
PELLE-EN-UDÉMAR
Poste Marie
GPS : 44.82550 / 6.20700
IGN

Les thématiques natives et paramétrées

Domaine ▼

☒ Tout cocher/décocher

☒ ■ Mur [220]

☒ ■ Pont [102]

☒ ■ Opf [41]

☒ ■ Tunnel [1]

IG ▼

Année **2023**

☒ Tout cocher/décocher

☐ ■ 1 [111]

☐ ■ 2 [153]

☐ ■ 3 [72]

☒ ■ 4 [14]

☒ ■ 5 [2]

☒ ■ 2S [2]

☒ ■ 3S [5]

☒ ■ 4S [2]

☐ ■ Inconnu [3]

Ouverture (m) (Pont) ▼

☐ Tout cocher/décocher

☐ ■ $X < 2$ [13]

☐ ■ $2 \leq X < 5$ [279]

☐ ■ $5 \leq X < 10$ [132]

☒ ■ $10 \leq X < 20$ [54]

☒ ■ $20 \leq X < 50$ [16]

☐ ■ Inconnu [9]

Statut ▼

☒ Tout cocher/décocher


☒ ■ Planifiée [20]

☒ ■ En cours [395]


☒ ■ Terminée [170]

☒ ■ Validée [966]

Les thématiques natives et paramétrées



Les macros



Enregistrer une macro

Nom de la macro
Défauts Sécurité

Vous pouvez enregistrer une macro en exécutant une recherche, un favori, une vue, une thématique ou un tableau.

Liste des actions

- Afficher dans la carte : pv_problemes
- Afficher la thématique Note
- Sélectionner tous les éléments
- Sélectionner l'élément 25
- Sélectionner l'élément 35
- Sélectionner l'élément 5

Valider Annuler

