

# Formation OASIS-OKAPI


---

Session 7 : OKAPI 2.0

# Accéder à OKAPI

---


- Cliquez sur l'icône



- Lors de la première connexion vos login et mot de passe seront demandés.
- La connexion sera ensuite automatique.

# Accéder aux commandes

■ Cliquez sur l'icône →



← Télécharger des visites via la 4G

← Importer des visites d'un fichier Kie depuis OASIS-WEB

← Exporter des visites vers OASIS-WEB

← Zone de paramétrage,  
accessible avec les droits Administrateur

# Télécharger des visites

- Commande



Télécharger un paquet de visites

- Identifiez-vous en entrant vos login et mot de passe
- Une fois la synchronisation effectuée la liste des paquets téléchargeables apparaît




Demande d'identification

Login

Password

Ok Annuler



Choix du paquet de visites à télécharger

Pilote-Murs\_Visite-SOA\_20221130

Pilote-Ponts\_Visite-SOA\_20221130

# Les paquets de visites

- Une fois terminé, tous les paquets de visites seront sur le bureau d'OKAPI



# Les paquets de visites



**MN-VC003-050C**  
Type Pont Visite SOA  
Structure Voie en anse de passer  
Voie VC Route de Lamotte(VC 3)



**MN-VC011-020A**  
Type Pont Visite SOA  
Structure Cadre fermé PICF  
Voie A1 Avenue de Fontaine(VC 11)



**MN-VC013-010A**  
Type Pont Visite SOA  
Structure



Rechercher

Filter par à faire (8)

Trier par identifiant



**AL-Zûmars-01MB**  
Type Mur Visite SOA  
Structure Talus revêtu d'éléments béton  
Voie P1 Place du 19 Mars 1962



**MN-Zûdupu-01MA**  
Type Mur Visite SOA  
Structure Mur solide


- Cliquer sur le paquet de visites à réaliser (ouvrages du secteur concerné)




- En cliquant sur le filtre :



- on aura la liste des ouvrages du paquet de visites avec leur statut



- OKAPI s'ouvrira sur les visites en cours



# Exemple de fiche de visite

MN-VC003 -050C



**Général**


Type de visite	Visite SOA
Voie	VC Route de Lamothe(VC 3)
Canton	
Commune	MONTAUBAN
Gestionnaire	CMTR
Derniere IDP	
GPS	44.08384 / 1.4059
Derniere modif	
Dernier telechargement	

**Ouvrage**

Année de l'élément	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>
Structure	Voûte en anse de panier
Materiau	Maçonnerie de briques

 Ajouter une photo

 Accéder au PV




-  Sauvegarder
-  Capture GPS
-  Afficher la carte
-  Afficher les documents

Prise de photo

Accès au plan de visite

# Déroulé de la visite : Étape 1



MN-VC003 -050C



**Général**

Type de visite	Visite SOA
Voie	VC Route de Lamothe(VC 3)
Canton	
Commune	MONTAUBAN
Gestionnaire	CMTR
Derniere IDP	
GPS	44.08384 / 1.4059
Derniere modif	
Dernier telechargement	

**Ouvrage**

Année de l'élément	
Nom	
Structure	Voûte en anse de panier
Materiau	Maçonnerie de briques
Longueur(m)	31.5
Ouverture (m)	21.82
Largeur utile (m)	7.45
Largeur totale (m)	7.85
Surface gestion(m²)	0.0
Biais structure (grad)	80
Biais voie (grad)	80
Pente (%)	
Courbure	NON
Rayon courbure (m)	

Général Visite / Ouvrage

# Déroulé de la visite : Étape 2

Conditions de la visite 

Conditions	<input type="text"/>	Temperature	<input type="text"/>
Precipitations	<input type="text"/>	Date	09/01/2023
Commentaire	<input type="text"/>	Intervenants	<input type="text"/>
Moyens	<input type="text"/>		



Conditions

Cond. atmospherique	<input type="text" value="ensoleillé"/>	Température (°C)	<input type="text" value="25"/>
Precipitations J-	<input type="text"/>	Date	<input type="text" value="09/01/2023"/>

Commentaire


Intervenants [Ajouter](#)

11 C artigues [Supprimer](#)

Moyens [Ajouter](#)

nacelle [Supprimer](#)


# Déroulé de la visite : Étape 3



**Important !**


Chaque élément doit être renseigné.

# Déroulé de la visite : Étape 4



Choix de la note

- 1
- 2
- 3



MN-VC003 -050C

< Element précédent

Element suivant >

**Chaussées**  
Superstructure

Note **2** Sécurité **S**

Entrer un commentaire...



## Important !

Il reprend surtout la plus mauvaise note rencontrée.

# Déroulé de la visite : Étape 5



**Important !** Prendre obligatoirement une photo des désordres pour une meilleure compréhension de la note


# Déroulé de la visite : Étape 6

## Interventions demandées

Aucune intervention demandée

[Entretien courant](#)

[Entretien spécialisé](#)



Entretien spécialisé

[1 Tx en superstructures TX GENERAUX](#) [10 Tx zone aqua TX D'ETANCHEITE](#) [11 Généralités](#) [12 Modification de maçonnerie](#) [2 Tx en superstructures TX DE BETON ARME](#)  
[4 Tx en superstructures TX D'ETANCHEITE](#) [5 Tx en superstructures ACCESSOIRES](#) [6 Tx en superstructures Ouv METALLIQUES](#) [7 Tx zone aqua TX GENERAUX](#)  
[8 Tx zone aqua Palplanches métalliques](#) [9 Tx zone aqua TX DE BETON ARME](#) [99 Générique](#) [B dégagement des emprises](#) **Couche de roulement**

[D-étaieiment et dispositifs de protection](#) [GENERIQUE](#) [I-assainissement](#)

- 1 rabottage de chaussée rechargement excessif
- 1 réfection chaussée franchie
- enduit tricouche avec cloutage
- Pontage de fissures