

Note de présentation

Pilote PV TUNNELS IDP (18/03/2022)


Ce pilote a été réalisé sur 9 ouvrages :



Le paquet des 9 visites à réaliser

Photo	Identifiant	Nom	Type	Structure	Voie	PR
	3005	Tranchée couverte de St-Paul	Tunnel IDP	TUBE-Voûte	routeTunnel-tranchée couverte st-paul	
	3011	Cap Lahoussaye mer	Tunnel IDP	TUBE-Voûte	RN1	31+500
	3011	Cap Lahoussaye montagne	Tunnel IDP	TUBE-Voûte	RN1	31+500
	3088	Tranchée couverte de Saint-Leu	Tunnel IDP	TUBE-Voûte	RN1	59+362
	3121	Cap Bernard	Tunnel IDP	TUBE-Voûte	RN1	1+650
	3122	Pavillon	Tunnel IDP	TUBE-Voûte	RN5	17+620

La page Liste des ouvrages des 9 visites à réaliser



La page Cartographie des ouvrages des 9 visites à réaliser

1. La page Ouvrage

Dans la page Ouvrage sont présentés les champs décrivant le tunnel au niveau général.

3005 / Tranchée couverte de St-Paul

Terminer Annuler

Type de visite **IDP**
Voie **routeTunnel-tranchée couverte st-paul**
Canton
Commune **Saint Paul**
Gestionnaire **SRN**
Dernière IDP **20/08/2012**
GPS **-21.016293 / 55.263431**
Dernière modification
Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **Tranchée couverte de St-Paul**

Structure **TUBE-Voûte**

Matériau **Béton**

Route **routeTunnel-tranchée couverte st-paul**

Localisation sur route

Voie **routeTunnel-tranchée couverte st-paul**
Canton
Commune **Saint Paul**
Gestionnaire **SRN**
Dernière IDP **20/08/2012**
GPS **-21.016293 / 55.263431**
Dernière modification
Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **Tranchée couverte de St-Paul**

Structure **TUBE-Voûte**

Matériau **Béton**

Route **routeTunnel-tranchée couverte st-paul**

Localisation sur route

Localisation fin

Longueur (m) **112.0**

Conditions de la visite

Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date **18/03/2022**
Commentaire
Intervenants
Moyens

Détails

Interventions demandées

Aucune intervention demandée

Entretien courant Entretien spécialisée

Conclusions

Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage d'un tunnel TUBE-Voûte en béton

3124 / Gueule Rouge

Terminer Annuler

Type de visite **IDP**
Voie **RN5 | PR 28+600**
Canton
Commune **Cilaos**
Gestionnaire **SRS**
Dernière IDP **21/08/2012**
GPS **-21.162559 / 55.469794**
Dernière modification
Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **Gueule Rouge**

Structure **TUBE-Voûte**

Matériau **Maçonnerie**

Route **RN5**

Localisation sur route **28+600**

Voie **RN5 | PR 28+600**
Canton
Commune **Cilaos**
Gestionnaire **SRS**
Dernière IDP **21/08/2012**
GPS **-21.162559 / 55.469794**
Dernière modification
Dernier téléchargement

Année de l'élément

Nom **Gueule Rouge**

Structure **TUBE-Voûte**

Matériau **Maçonnerie**

Route **RN5**

Localisation sur route **28+600**

Localisation fin

Longueur (m) **112.0**

Conditions de la visite

Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date **18/03/2022**
Commentaire
Intervenants
Moyens

Détails

Interventions demandées

Aucune intervention demandée

Entretien courant Entretien specialise

Conclusions

Entrer la conclusion ici...

Page ouvrage d'un tunnel TUBE-Voûte en maçonnerie

2. Le PV de visite

3005 / Tranchée couverte de St-Paul

Rechercher...

+

Abords des têtes

+

Equipements

+

Génie civil

+

Têtes

3. Les abords des têtes

—	▶	Abords des têtes	▶
+	▶	Abords tête amont (Abords des têtes)	▶
+	▶	Abords tête aval (Abords des têtes)	▶

Les abords des têtes


3005 / Tranchée couverte de St-Paul		Rechercher...	
🌐	📁	Tous	Avec notes / photos
—	▶	Abords des têtes	▶
—	▶	Abords tête amont (Abords des têtes)	▶
—	▶	Stabilité d'ensemble (Abords des têtes > Abords tête amont)	▶
	🔴	Fissuration ou fracturation du terrain en tête (Abords des têtes > Abords tête amont > Stabilité d'ensemble)	▶
	🔴	Effondrement local (Abords des têtes > Abords tête amont > Stabilité d'ensemble)	▶
	🔴	Déformations du terrain du massif En forme de vagues (Abords des têtes > Abords tête amont > Stabilité d'ensemble)	▶
	🔴	Erosion en surface, ravinements (Abords des têtes > Abords tête amont > Stabilité d'ensemble)	▶
	🔴	Inclinaisons anormales d'arbres (Abords des têtes > Abords tête amont > Stabilité d'ensemble)	▶
	🔴	Eboulements rocheux (Abords des têtes > Abords tête amont > Stabilité d'ensemble)	▶
—	▶	Modification de l'environnement (Abords des têtes > Abords tête amont)	▶
	🔴	Présence de surcharges non prévues (Abords des têtes > Abords tête amont > Modification de l'environnement)	▶
	🔴	Accumulation de matériaux (Abords des têtes > Abords tête amont > Modification de l'environnement)	▶
	🔴	Présence de végétation (Abords des têtes > Abords tête amont > Modification de l'environnement)	▶
	🔴	Autres désordres (Abords des têtes > Abords tête amont)	▶
➡	+	▶	Abords tête aval (Abords des têtes)
⬅	+	▶	Equipements

Les désordres des abords des têtes

4. Les équipements


—	▶ Equipements ▶
+	▶ Les équipements de sécurité Bornes incendie, Ligne de vie, Bornes d'appel d'urgence (Equipements) ▶
+	▶ Les équipements électriques Eclairages, vidéo-surveillance, Gainés de ventilation (Equipements) ▶
	🔍 Le système de fermeture (Equipements) ▶

Les équipements



Les désordres des équipements

5. Le génie civil



Le génie civil et ses désordres

6. Les têtes

	Têtes	
	La tête amont (,) (Têtes)	
	La tête aval (,) (Têtes)	

Les têtes

3005 / Tranchée couverte de St-Paul		Rechercher...
		Tous Avec notes / photos
	Abords des têtes	
	Equipements	
	Génie civil	
	Têtes	
	La tête amont (,) (Têtes)	
	Fissures (Têtes > La tête amont (,))	
	Déformation (Têtes > La tête amont (,))	
	Altération du béton (Têtes > La tête amont (,))	
	Venues d'eau (Têtes > La tête amont (,))	
	Végétation (Têtes > La tête amont (,))	
	Autres désordres (Têtes > La tête amont (,))	
	La tête aval (,) (Têtes)	

Les désordres des têtes