


Notes de présentation

Pilote IDP Ponts (31/01/2022)


Dans le but d'augmenter la connaissance des éléments des ouvrages et par là-même la qualité de leur gestion, il est proposé un PV combinant IQOA pour la partie Structure et VAQOA2 pour la partie Equipements.

Ce pilote comprend 6 ouvrages :



1. Plan de visite proposé pour la partie Equipements

- Chaussée :




Eléments de la chaussée



Désordres de la chaussée

- Dispositifs de retenue :




Eléments des dispositifs de retenue



Désordres des dispositifs de retenue

- Corniches :




Eléments des corniches




Désordres des corniches

- Joints de chaussée :




Eléments des joints de chaussée




Désordres des joints de chaussée

- Joints de trottoirs :




Eléments des joints de trottoirs



Désordres des joints de trottoirs

- Appareils d'appui :




Eléments des appareils d'appui

2. Plan de visite proposé pour la partie Structure

Le plan de visite proposé pour la partie Structure est le plan de visite IQOA.

- Plan de visite d'une culée :



- Plan de visite d'une pile :



- Plan de visite d'un tablier :



3. Connaissance de l'état des éléments de l'ouvrage

L'utilisation du PV proposé permet :

- D'augmenter la connaissance de l'état des éléments de l'ouvrage :

		Infrastructure ▲	Catégorie	Élément ▲	Note ▲	Structure ▲	Matériau ▲	Année de l'élément ▲	Age de l'élément ▲	Quantité	Unité	Type de visite	Date
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Appareil d'appui	Appareil d'appui (Appareils d'appui en béton,) / Culée 1	2E	Appareils d'appui en béton		1973	49	2	U	Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Appareil d'appui	Appareil d'appui (Appareils d'appui en béton,) / Culée 2	2E	Appareils d'appui en béton		1973	49	2	U	Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Appareil d'appui	Appareil d'appui (Appareils d'appui en béton,) / Pile 1	2E	Appareils d'appui en béton		1973	49	2	U	Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Appareil d'appui	Appareil d'appui (Appareils d'appui en béton,) / Pile 2	2E	Appareils d'appui en béton		1973	49	2	U	Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Chaussée	Chaussée Droite (,)	1			1973	49			Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Chaussée	Chaussée Gauche (,)	1			1973	49			Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	CornichePont	Corniche droite (,)	2			1973	49			Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	CornichePont	Corniche gauche (,)	2			1973	49			Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Culée de tablier	Culée 1 (Culée perchée, Béton armé)	2	Culée perchée	Béton armé	1973	49			Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Culée de tablier	Culée 2 (Culée perchée, Béton armé)	2	Culée perchée	Béton armé	1973	49			Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Joint de chaussée	Joint de chaussée (Joint à revêtement amélioré,) / Tablier 1	2	Joint à revêtement amélioré		1973	49	13	m	Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Pile tablier	Pile 1 (Voie, Béton armé)	2E	Voie	Béton armé	1973	49			Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Pile tablier	Pile 2 (Voie, Béton armé)	2	Voie	Béton armé	1973	49			Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Tablier	Tablier 1 (Dalle, Béton précontraint par post tension)	2E	Dalle	Béton précontraint par post tension	1973	49		m2	Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Tablier	Tablier 2 (Dalle, Béton précontraint par post tension)	2S	Dalle	Béton précontraint par post tension	1973	49		m2	Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		243 / Pi de la RN 7 à PALETTE	Tablier	Tablier 3 (Dalle, Béton précontraint par post tension)	2	Dalle	Béton précontraint par post tension	1973	49		m2	Inspection détaillée périodique	31/01/2022
☐		633 / PS du CC-N°102	Appareil d'appui	Appareil d'appui (Elastomère fretté,) / Culée 1	2E	Elastomère fretté		1975	47	3	U	Inspection détaillée	31/01/2022
☐		633 / PS du CC-N°102	Appareil d'appui	Appareil d'appui (Elastomère fretté,) /	2E	Elastomère fretté		1975	47	3	U	Inspection détaillée	31/01/2022

- De clarifier l'objet des actions curatives :

633 / PS du CC N°102

En attente

Libellé	Traiter
Type	Traiter
Chapitre	GENERIQUE
Infrastructure	633 / PS du CC N°102
Type de la visite	Inspection détaillée périodique
Date de la visite	31/01/2022
Date de création	03/02/2022
Coût	41 625 €

Modifier

Surface tablier PRME Objet Culee 2	455 m2 159 460 € 2E Tablier 1 (Dalle, Béton précontraint par post tension) 2E Tablier 2 (Dalle, Béton précontraint par post tension) 2E Appareil d'appui (Elastomère fretté,) / Culee 1 2E Tablier 3 (Dalle, Béton précontraint par post tension) 2E Tablier 4 (Dalle, Béton précontraint par post tension) Désordres 2E 60. Eclatement(s) localisé(s) de béton avec mise à nu d'armature(s)
---	---

Photos (0)
 Plans (0)
 Cartes (0)
 Documents (0)

Chapitre	Type	Unité	C.U.	Quantité	Cout
Travaux sur béton	Ragréage superficiel sans remplacement d'armature	m2	250 €	30	7 500 €
Chaussée	Réfection de chaussée (avec rabotage)	m2	75 €	455	34 125 €

Prestations [/ Exporter /](#)