


Notes d'évolution PILOTE OKAPI PONTS VT

PILOTE V5(25/06/2021) → V6(10/10/2022)

Possibilité de demander des entretiens spécialisés :



RD30-pont sur l'Aure-0+476

Terminer Annuler

Type de visite Visite Triennale
Voie RD30 | PR 0+475
Canton Trévières
Commune Trévières
Gestionnaire ARD BAYEUX
Dernière IDP 28/07/2010
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Année de l'élément
Nom
Structure Poutres (1)
Matériau Béton Armé
Type de structure Pont à poutres
Voie portée RD30

Page ouvrage



Dispositif antisismique NON
Année de construction 1955
Constructeur

Conditions de la visite
Conditions atm.
Température (°C)
Précipitations (J-)
Date 10/10/2022
Commentaire
Intervenants
Moyens

Détails

Interventions demandées
Aucune intervention demandée

Entretien courant
Entretien spécialisé

Conclusions
Entrer la conclusion ici...

Bas de la page ouvrage avec le bouton [Entretien spécialisé] associé aux Interventions demandées

Entretien specialise

Mise en sécurité

Travaux d'étanchéité

Travaux de canalisation

Travaux de soutènements

Travaux globaux

Travaux sur abords

Travaux sur appuis

Travaux sur béton

Travaux sur fondations

Travaux sur maçonneries

Travaux sur structure

Travaux sur équipements

Assinissement - Ragréage

Pas à faire

A faire

Reprise d'intrados par béton projeté (spé)

Pas à faire

A faire

Reprise d'intrados par ragréage (spé)

Pas à faire

A faire

Reprise de parement par béton projeté (spé)

Pas à faire

A faire

m2 x 170.0€ =

Reprise des bétons dégradés

Pas à faire

A faire

Formulaire de demandes d'entretiens spécialisés

PILOTE V4(16/06/2021) ➔ V5(25/06/2021)

Prise en compte de la corrosion sur les tabliers des ponts voutain :

RD135-pont sur l'Orbiquet-14+490

Corro

Tous

Avec notes / photos

Tablier 1 (tablier voutin,)

Photo obligatoire (Structure d'origine)

1. Poutres

(Structure d'origine > Tablier 1 (tablier voutin,))

Corrosion, oxydation

(Structure d'origine > Tablier 1 (tablier voutin,) > 1. Poutres)

2. Longérons

(Structure d'origine > Tablier 1 (tablier voutin,))

Corrosion, oxydation

(Structure d'origine > Tablier 1 (tablier voutin,) > 2. Longérons)

3. Pièces de pont et entretoises

(Structure d'origine > Tablier 1 (tablier voutin,))

Corrosion, oxydation

(Structure d'origine > Tablier 1 (tablier voutin,) > 3. Pièces de pont et entretoises)


4. Dalle, tablier métallique (pour les tabliers mixte)

(Structure d'origine > Tablier 1 (tablier voutin,))

Corrosion, oxydation

PILOTE V3(11/06/2021) ➔ V4(16/06/2021)

Un nouveau PV est obtenu sur le pont « PV RD135-pont sur l'Orbiquet-14+490 » :




PILOTE V2(06/05/2021) ➔ V3(11/06/2021)

1. Les ouvrages du pilote


Pilote OKAPI-PO							
Calculer les distances Trier la liste							
à faire (12) en cours terminées téléchargées post-remises annulées							
Photo	Identifiant ▼	Nom	Type	Structure	Voie	PR	
	RD30-pont sur l'Aure-0+476		Pont Visite Triennale	Poutres (1)	RD30	0+475	
	RD30-pont sur le bief de l'Aure-0+510		Pont Visite Triennale	Plein Cintre (1)	RD30	0+506	
	RD89-pont sur l'Odon-5+031		Pont Visite Triennale	Plein Cintre (1)	RD89	5+42	
	RD135-pont sur l'Orbiquet-14+490		Pont Visite Triennale	Voûte	RD13514+490		
	RD214-pont sur l'Odon-22+952		Pont Visite Triennale	Poutres (1)	RD21422+969		
	RD224-pont sur la Dives-6+980		Pont Visite Triennale	mixte	RD224	6+971	
	RD226-pont sur l'Orne-7+274		Pont Visite Triennale	Poutres (1)	RD226	7+360	

12 ouvrages sont à visiter


2. Le PV PR30-pont sur l'Aure-0+476




3. Le PV RD30-pont sur le bief de l'Aure-0+510




4. Le PV RD214-pont sur l'Odon-22+952




5. Le PV RD224-pont sur la Dives-6+980




6. Le PV RD226-pont sur l'Orne-7+274




7. Le PV RD403-buse sur passage piéton-0+601




8. Le PV RD515-pont sur la RD226-2+388



9. Le PV RD562-PS sur la RD562B-39+924



10. Le PV rue des cités-pont sur RD403-1+590



PILOTE V1(25/03/2021) ➔ V2(06/05/2021)

Ce pilote comporte deux évolutions :

- Remplacement des notes symbolique (A,B,C,...) par des notes numériques (1,2,3,...)
 - Suppression des interventions dans le corps du PV
-

PILOTE OKAPI PONTS VT(25/03/2021)

Le pilote porte sur les visites triennales des Ponts : visites dans lesquelles l'option de recensement est activée.

1. Les ouvrages du pilote


PILOTE OKAPI P							
Calculer les distances Trier la liste							
à faire (9) en cours terminées téléchargées post-remises annulées							
Photo	Identifiant	Nom	Type	Structure	Voie	PR	
	RD89-pont sur l'Odon-5+031		Pont Visite Triennale	Plein Cintre (1)	RD89	5+42	
	RD214-pont sur l'Odon-22+952		Pont Visite Triennale	Poutres (1)	RD21422+969		
	RD224-pont sur la Dives-6+980		Pont Visite Triennale	mixte	RD224	6+971	
	RD226-pont sur l'Orne-7+274		Pont Visite Triennale	Poutres (1)	RD226	7+360	
	RD403-buse sur passage piéton-1+446		Pont Visite Triennale	Buse (1)	RD403	1+505	
	RD515(sens Caen-Ouistreham)-pont sur la RD226-5+481		Pont Visite Triennale	P.S.I.D.A	RD515	5+420	
	RD515(sens Ouistreham-Caen)-pont sur la RD226-5+481		Pont Visite Triennale	P.S.I.D.A	RD515	5+430	
	RD559 RD sur la RD560	Ouvrage 7 -	Pont				

9 ouvrages sont à visiter

2. Modifier les dimensions de l'ouvrage

Les dimensions de chaque ouvrage sont modifiables dans la page ouvrage.


- La page ouvrage :



Page screenshot showing the 'Page ouvrage' (Work page) interface. The page displays various fields for data entry, including location, date, and dimensions. The 'Longueur(m)' field is highlighted with a red box.

Field	Value
Type de visite	Visite Triennale
Voie	RD89 PR 5+42
Canton	Eterville
Commune	Tourville sur Odon
Gestionnaire	ARD CAEN
Dernière IDP	25/03/2021
GPS	
Dernière modification	
Dernier téléchargement	
Nom	
Longueur(m)	13.0
Ouverture (m)	6.0
Largeur utile (m)	
Largeur totale (m)	4.72
Surface gestion(m²)	0.0
Biais structure (grad)	0
Biais voie (grad)	0
Pente (%)	
Courbure	NON
Rayon courbure (m)	
Conditions de la visite	
Conditions atm.	

- Modifier les dimensions :




Page screenshot showing the 'Page ouvrage' (Work page) interface. A dialog box is displayed over the 'Longueur(m)' field, prompting for a new value. The dialog box contains the text 'Nouvelle valeur pour Longueur(m)' and a text input field with the value '13.0'. Below the input field are 'OK' and 'Annuler' buttons. A virtual keyboard is visible at the bottom of the screen.

Field	Value
Type de visite	Visite Triennale
Voie	RD89 PR 5+42
Canton	Eterville
Commune	Tourville sur Odon
Gestionnaire	ARD CAEN
Dernière IDP	25/03/2021
GPS	
Dernière modification	
Dernier téléchargement	
Nom	
Longueur(m)	13.0
Ouverture (m)	6.0
Largeur utile (m)	
Largeur totale (m)	4.72
Surface gestion(m²)	0.0
Biais structure (grad)	0
Biais voie (grad)	0
Pente (%)	
Courbure	NON
Rayon courbure (m)	
Conditions de la visite	
Conditions atm.	


3. Les appareils d'appui

Les appareils d'appui de l'ouvrage sont modifiables dans le corps du plan de visite. A noter qu'au regard de l'intégrité des ouvrages, les appareils d'appui pré-existent sur les ponts à tablier.


- Edition des appareils d'appui :



- Edition d'une culée :




- Modification de la structure de la culée :




4. Les joints de chaussée

Les joints de chaussée de l'ouvrage sont modifiables dans le corps du plan de visite. A noter qu'au regard de l'intégrité des ouvrages, les joints de chaussée pré-existent sur les ponts à tablier.

- Edition des joints de chaussée et trottoirs :



- Edition d'un joint de chaussée :



- Modification de la structure du joint de chaussée :



5. Autres évolutions souhaitables à vérifier

- Numérisation complète du plan de visite : remplacement des notations symboliques (A/B/C/...) des désordres par des notations numériques (1/2/3/...)
- Suppression des interventions dans le corps du PV : Dans le contexte de la résolution des défauts, les interventions n'ont plus lieu d'être dans le corps du PV