

Fiche synthétique d'ouvrage BOU18 - Ponton bassin Ouest

Identité

| | | | |
|----------------------|---|-----------|---|
| Nom de l'ouvrage : | Ponton bassin Ouest | Groupe : | Accostage et amarrage |
| Identifiant : | BOU18 | Famille : | Postes d'accostage et d'amarrage |
| Indice stratégique : | 2 | | |
| Commentaire : | Ponton fixe en bois reposant sur des palées métalliques de type IPN sur lesquelles on retrouve 3 files de solives longitudinales (bois) ainsi que le platelage bois. | | |

Localisation

Site : **BOUZIGUES**
Adresse : **Port de Bouzigues**

Illustration et implantation de l'ouvrage



Utilisation et exploitation de l'ouvrage

| | |
|---|--|
| Utilisations de l'ouvrage : | Accostage et amarrage |
| Exploitant : | Commune de Bouzigues |
| Accessibilité au public : | Oui |
| Justification de l'indice stratégique : | Ponton de plaisance accueillant de nombreuses unités. Valeur économique pour le port. |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| Type d'ouvrage : | Fixe | Longueur (m) : | 53,00 |
| Année de construction : | | Largeur (m) : | 2,00 |
| Constructeur : | | Hauteur (m) : | |
| Exposition : | Soumis au marnage | Cote (NGF) bord à quai : | |
| Accessibilité pour inspection : | Pédestre et immergée | Cote (NGF) fondations : | |

Décomposition en objets et éléments d'usages

Nombre de structures et d'éléments d'usages : 6

| Objet N° | Libellé de l'objet | Type d'objet | Structure ou élément d'usages | Type de structure ou élément d'usages |
|----------|----------------------------|------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Solives en bois | Passerelle | Structure | Poutres en lamellé-collé ou en bois (3 files de solives longitudinales) |
| | | | Elément d'usages | Bornes d'alimentation (x3) (électricité ou eau) |
| | | | | Taquets (x36) |
| | | | | Platelage bois |
| 2 | Palées support de type IPN | Pieux et poteaux | Structure | Pieux multiples en acier non protégé (avec épaisseur résiduelle) |
| 3 | Pieux d'amarrage arrière | Pieux et poteaux | Structure | Pieu isolé en acier protégé par protection anti-corrosion |

Synthèse des visites

| Date | Indice d'état (IE) | Indice d'état mécanique (IEm) | Indice d'état d'usages (IEu) | Conclusions de la visite |
|------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | |

Historique des interventions

| Date de réalisation | Mécanique / Usages | Type d'action | Commentaire |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 2004 | Mécanique | Travaux | Réfection du ponton (17 940 €) |

Documents ressources

| Titre du document | Type de document | Format | Date |
|-------------------|------------------|--------|------|
| | | | |

Plans ressources

| Titre du document | Type de document | Format | Date |
|-------------------|------------------|--------|------|
| | | | |