



#### **ERASMUS**

# Entretien d'une chaussée souple - trafic T3





#### Département du Nord

CAS DE LA RD 438 PR 2+300 - PR 5+000




#### Localisation de l'étude





#### Situation de l'étude RD 438



#### La RD 438



- Chaussée bidirectionnelle à 2 voies
- Largeur actuelle: 5,50m
- Longueur de la section étudiée 3000m
- Chaussée de type souple



### RD 438 : la problématique

- En 2020, le trafic de la RD 642, en travaux, a été dévié sur la RD 438 pendant 3 mois.
- Nombreuses zones de faïençage suite à cette déviation





Dans le cas des chaussées bidirectionnelles, la valeur de TMJA à prendre en compte pour le calcul est la suivante :

- largeur inférieure à 5 m : 100 % du trafic total PL dans les deux sens ;
- largeur comprise entre 5 et 6 m : 75 % du trafic total PL dans les deux sens ;
- largeur supérieure à 6 m : 50 % du trafic total PL dans les deux sens ou comptage sur la voie la plus chargée.

Largeur varie entre 5,50m et 5,75m

Trafic PL 2019 ..... 140 PL dans les 2 sens

Trafic PL 2019 ..... 70 PL /J




#### RD 438 Trafic


 En 2020, les travaux sur la RD 642 ont amené à dévier le trafic PL de cette voie estimé à 2000 PL/j vers la RD 438 pendant 90 jours.


	Année 2	2020					
	Trafic de	la RD 642	dévié vers	la RD 438	3 de	juillet à sep	otembre
Trafic PL en provenance de la déviation	2 000	90 jours	soit	180 000	PL		
trafic de la RD 438	140	365 jours	soit	50 400	PL		
			total	230 400	PL		
soit une MJA de	631 PL/j						

#### RD 438 saisie trafic dans Erasmus Erasmus











#### **RD 438**

 Quelques photographies de la section étudiée entre les PR 3 et PR 5











#### Seuils à maintenir





























## Zone carottage DK 86





### RD 438 zone du carottage DK 85 ERASIN





### Les dégradations observées




- Quelques fissures longitudinales
- Important faïençage en bandes de roulement axe et rives
- Orniérage rives 10 à 15mm
- Nombreuses Réparations, notamment en rives









### RD438 - déflexion-commentaires ERASMUS

 Mesures réalisées juin 2023 par le Cerema dans les 2 sens de circulation

- Valeurs de déflexion :
  - Valeurs élevées en rives : deflexion caractéristique de 315/100 sens + et 354/100 pour le sens -
  - Valeurs en axe de l'ordre de 250/100
  - Absence de détail dans le découpage des valeurs



#### RD438 - déflexion-commentaires

#### 1.1 - Les chaussées souples

Les chaussées souples sont des chaussées dont l'assise est constituée de matériaux non traités, recouverte par une épaisseur bitumineuse relativement faible (inférieure ou égale à 0,12 m).

#### 1.1.1 - Mode de fonctionnement

La couverture bitumineuse relativement mince ( $\leq$  0,12 m) assure peu la diffusion des contraintes verticales dues au trafic et subit à sa base des efforts répétés de traction par flexion (figure 1). Les efforts générés par le trafic sont donc diffusés à travers l'empilement granulaire de l'assise jusqu'à la surface du sol support.

La faible rigidité de la couche granulaire, conditionnée par sa nature et son épaisseur, a pour effet de rendre ces chaussées particulièrement sensibles aux variations d'état hydrique des matériaux non traités et des sols supports.




Figure 1 - Fonctionnement d'une structure souple

La maîtrise d'œuvre signale qu'un très important orage a eu lieu les jours précédents affectant probablement les résultats des mesures de déflexion.



# Les carottages – Mai 2023





### Implantation des carottages



RD438

#### PRELEVEMENT PAR CAROTTAGE

Chantier: STAPLE

Client: CD59

Dossier No: NBE3.N.0108

#### LOCALISATION DU PRELEVEMENT




# Implantation des carottages /déflexionasses



59 D0438

R: 2 + 153 à PR: 4 + 960

Déflexion (1/100 mm) en date du 20/06/2023











#### PRELEVEMENT PAR CAROTTAGE

Carotte nº: 2023 DK 84



Chantier: Dunkerque - STAPLE - RD0438

Localisation:

RD0438 - PR 4±087

coordonnées GPS :

50.76513 - 2.42708

Dossier No: North North

Carottier : Diamant 125

Client: DEPARTEMENT du NORD

Fisquration : OUI Faiencage : OUI Nids de poules : NON Affaissement : NON

Affaissement : NON Ressuage : NON

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

	Co	nstitution de	s couches				
Nature	Type de revetement	Granulat	Calibre	Epaisseur (cm)	Gr. traitée liée ; oui, non partiellement	Résultats Amiante	Résultat:
Béton bitumineux	0.0	Mixte	0/10	5.50	collé à	-	
Matériaux Traftés aux Bitumes	0.0	Laitier	0/10	6.50	non collé à	12	- 5
Matériaux	GNT	Calcaire	0/40	21.00		-	
Matériaux	Sable	0.0	0.0	4.00		120	2
Matériaux	Argile	0.0	0.0	>16.00			- 24
_							

Structure: 37.0 cm

11

Qualité de la carotte et des parois du carottage :

Profondeur du carottage :

				Qualité de la c	arotte	
		Saine	Médiacre	Fissurée	Fragmentée	Désagrégée
		- Siin	Videose	Fissed		
Qualité de la	Lisso				Non-rencogirá	Noa rencontré
Qualité de la paroi	Granulots annothin	Nas rencontra	Mauvois	Mayoris	Fragments	Desagnings Section







#### RD 438 La structure

C1-DK89



C3-DK87







Béton bitumineux

25 à 30 cm GNT



#### RD 438 La structure

C4-DK86



C5-DK85



C6-DK84



Béton bitumineux

environ 25 cm GNT

# vue panoramique des carottages

2023 DK 89-V1+-axe/2_D	2023 DK 88-V1ахе	2023 DK 87-V1+-axe/2_D	2023 DK 86-V1axe	2023 DK 85-V1+-ахе	2023 DK 84-V1ахе
300 m	450 m	500 m	650 m	600 m	350 m
2 (21)	0,5 (21)	0,5 (21)	0,5 (21)	0,5 (21)	0,5 (21)
6 (28)	6 (33)	6 (28)	6 (33)		6 (33)
1 (63)	0 (33)	1 (63)	0 (33)	8 (33)	e (43)
5 (63) 32 (63)	25 (53)	4 (63)	25 (53)	23 (53) 8 (73)	21 (53) 10 (73)




# RD 438: diagnostic CI-DK9

Solution 1	Fatigue	Fluage	Dégâts dus au gel	Fissuration thermique	Remontée de fissures
Section Trafic: 70. PL/jour: t3- Calage mécanique (2023) Déflexion calculée:212 mm/100 Valeur de calage:222 mm/100	fort(e)	non	non	fort(e)	x
<mark>sma-bit-modifie</mark> SMA-0/10-BITUME-MODIFIE (2002) 2 cm, 21 an(s), collé 2000 MPa / 2. cm	non	non		fort(e)	faible
bbsg-0/10-C3 BBSG-0/10-CLASSE-3 (1995) 6 cm, 28 an(s), collé 2000 MPa / 6. cm	moyen(ne)	Courbes de S			>
es-b Enduit bicouche (1960) 63 an(s), collé		SMA-0/10-BITC BBSG-0/10-CL/ Sol dommages risq	ue initial do	mmages BBSG-0/10-CLA	SSE-3 (1995)
<mark>gnt1</mark> Matériau non traité (1960) 5 cm, 63 an(s), collé 600 MPa / 5 cm	moyen(ne)	BBSG-0/10-CL/    Sol   dommages = f(	0.70 - 0.65 - 0.65 - 0.65 - 0.60 - 0.65 - 0.60 - 0.65 - 0.60 - 0.65 - 0.	Trafic déviat 2020	ion
gnt1 Grave non traitée (1960) 32 cm, 63 an(s), collé 600 MPa / 2 cm 600 MPa / 10 cm 480 MPa / 10 cm 240 MPa / 10 cm	moyen(ne)	Matériau non t Grave non trai Sol module SMA-0/10-BIT BBSG-0/10-CL/ Matériau non trai Grave non trai Grave non trai Grave non trai	ide (1960)    0,40		
50 10 MPa	fort(e)	Sologes SMA-0/10-BITI BBSG-0/10-CLA Matériau non t	ASSE-3 (1995)	5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 annee	17,5 20,0 22,5 25,0 2
		Grave non trai		■ BBSG-0/10-CLASSE-3 (1999)	5)



#### RD 438: diagnostic C6-DK4






### RD 438 cahier des charges

- Durée de calcul de dimensionnement 15 ans
- Contrainte de seuil : Le Département souhaite étudier 2 niveaux finis
  - Niveau actuel +6cm
  - Niveau libre

- Le Département souhaite pour cette étude:
  - Des solutions bitumineuses
  - Des solutions de retraitement en place

# RD 438 Recherche des conceptions bitumineuses








es solutions	bitumineuses	G S SMUS Sert pour les chaussées


1 7


	2023 DK 89-2+230-V1+-axe/2_D 2+230 200mm/100 300 m	2023 DK 88-2+656-¥1axe 2+656 250mm/100 450 m	2023 DK 87-3+123-V1+-axe/2_D 3+123 280mm/100 500 m	2023 DK 86-3+690-V1axe 3+690 150mm/100 650 m	2023 DK 85-4+346-¥1+-axe 4+346 160mm/100 600 m	2023 DK 84-4+870-V1axe 4+870 300mm/100 350 m
V1+-axe/2_D 2023: BBSG-0/10-CLASSE-3 (6.0 cm) 53 €/ml BBSG	37 ans bbsg-0/10-C3 D= 0.00 (25.%)	1 ans Fatigue de Sol Dommage (1)	9 ans Fatigue de Sol Dommage (1)	14 ans Fatigue de Sol Dommage (1)	7 ans Fatigue de Sol Dommage (1)	4 ans Fatigue de Sol Dommage (1)
V1axe+V1+-axe/2_0+V1+-axe 2023: B85G-0/10-CLASSE-3 (6.0 cm) 2023: GB-0/14-CLASSE-3 (8.0 cm) 2023: Fraisage (8.0 cm)  89 €/ml  Fr 8cm + 8GB +6	> 50 ans gb-0/14-C3 D= 0.15 (25.%)	21 ans gb-0/14-C3 D= 0.57 (25.%)	14 ans Fatique de Sol Dommage (1) / (gb-0/14-C3: H0=9cm)	> 50 ans gb-0/14-C3 D= 0.08 (25.%)	8 ans gb-0/14-C3 Contrainte tangentielle	8 ans gb-0/14-C3 Contrainte tangentielle
V1axe + V1+-axe/2_0 + V1+-axe 2023: BBSG-0/10-CLASSE-3 (6.0 cm) 2023: GB-0/14-CLASSE-3 (8.0 cm) 94 €/ml 8GB +6BB	> 50 ans gb-0/14-C3 D= 0.01 (25.%)	26 ans gb-0/14-C3 D= 0.49 (25.%)	> 50 ans gb-0/14-C3 D= 0.02 (25.%)	> 50 ans gb-0/14-C3 D= 0.17 (25.%)	> 50 ans gb-0/14-C3 D= 0.14 (25.%)	45 ans gb-0/14-C3 D= 0.04 (25.%
V1axe + V1+-axe/2_0 + V1+-axe 2023: B85G-0/10-CLASSE-3 (6.0 cm) 2023: GB-0/14-CLASSE-3 (10.0 cm) 2023: Fraisage (10.0 cm) 98 €/ml	> 50 ans gb-0/14-C3 D= 0.12 (25.%)	33 ans gb-0/14-C3 D= 0.43 (25.%)	20 ans gb-0/14-C3 D= 0.31 (25.%)	> 50 ans gb-0/14-C3 D= 0.06 (25.%)	> 50 ans gb-0/14-C3 D= 0.12 (25.%)	11 ans Fraisage (2023) Epaisseur non permise 10 [0;9.][14;33.5]
Fr 10cm + 10GB	:I3 +6BBSG					
V1axe + V1+-axe/2_0 + V1+-axe 2023: BBSG-0/10-CLASSE-3 (6.0 cm) 2023: GB-0/14-CLASSE-2 (10.0 cm) 2023: Fraisage (10.0 cm)  Fr 10cm + 10GB	> 50 ans gb-0/14-C2 D= 0.21 (25.%) C12 +6BBSG	18 ans gb-0/14-C2 D= 0.78 (25.%)	20 ans gb-0/14-C2 D= 0.56 (25.%)	> 50 ans gb-0/14-C2 D= 0.10 (25.%)	> 50 ans gb-0/14-C2 D = 0.22 (25.%)	6 ans Fraisage (2023) Epaisseur non permise 10. [0;9.][14,;33.5]
V1axe + V1+-axe/2_D + V1+-axe 2023: BB5G-0/10-CLASSE-3 (6.0 cm) 2023: GB-0/14-CLASSE-3 (10.0 cm) 2023: Fraisage (14.0 cm)	43 ans gb-0/14-C3 D= 0.17 (25.%)	15 ans gb-0/14-C3 Contrainte tangentielle	13 ans Fatigue de Sol Dommage (1) / (gb-0/14-C3: H0=11cm)	> 50 ans gb-0/14-C3 D= 0.08 (25.%)	> 50 ans gb-0/14-C3 D= 0.18 (25.%)	32 ans gb-0/14-C3 D= 0.22 (25.%
Fr 14cm + 10GB	cl3 +6BBSG					

### Recherche de conceptions de retraitement



### Recherche de conceptions de retraitement les seus de la conception de la c






### Les solutions retraitement à l'émulsions

#### Solutions de retraitement de classe 1 : C1a ou C1b

	2023 DK 89-2+230-¥1+-axe/2_D 2+230 200mm/100 300 m	2023 DK 88-2+656-Y1axe 2+656 250mm/100 450 m	2023 DK 87-3+123-V1+-axe/2_D 3+123 280mm/100 500 m	2023 DK 86-3+690-¥1axe 3+690 150mm/100 650 m	2023 DK 85-4+346-V1+-axe 4+346 160mm/100 600 m	2023 DK 84-4+870-V1axe 4+870 300mm/100 350 m			
V1axe 2023: BBSG-0/10-CLASSE-3 (6.0 cm) 2023: RETRAITEMENT-EMULSION-CIa (10.0 cm) 387 €/ml  Retrait Cl 1 a sur 10c	15 ans retr_Cla composition: 77.3 %N / 22.7 %B	11 ans Fatigue de Sol Dommage (1)	9 ans Fatigue de Sol Dommage (1)	> 50 ans retr_CIa D= 0.00 (25.%)	15 ans retr_Cla composition : 81.8 %N / 18.2 %B	3 ans retr_CIa composition : 76.5 %N / 23.5 %B			
V1+-axe/2_D + V1+-axe 2023: BBSG-0/10-CLASSE-3 (6.0 cm) 2023: RETRAITEMENT-EMULSION-CIa (12.0 cm)  Retrait Cl 1 a sur 12	41 ans retr_CIa D= 0.00 (25.%)	12 ans Fatigue de Sol Dommage (1)	10 ans Fatigue de Sol Dommage (1)	> 50 ans retr_Cla D= 0.00 (25.%)	> 50 ans retr_CIa D= 0.00 (25.%)	2 ans retr_CIa composition : 76.5 %N / 23.5 %B			
V1axe 2023: BBSG0/10-CLASSE-3 (6.0 cm) 2023: RETRAITEMENT-EMULSION-CIb (11.0 cm)  Retrait*Ch*1 b sur 11	15 ans retr_CIb composition: 77.3 %N / 22.7 %B CM +BBSG	16 ans retr_CIb D= 0.01 (25.%)	13 ans Fatigue de Sol Dommage (1)	> 50 ans retr_CIb D= 0.00 (25.%)	15 ans retr_Clb composition : 81.8 %N / 18.2 %B	4 ans retr_Clb composition : 76.5 %N / 23.5 %B			
V1+-axe/2_0 2023: BBSG-0/10-CLASSE-3 (6.0 cm) 2023: RETRAITEMENT-EMULSION-CID (13.0 cm)  Retrait C1 b sur 13c	> 50 ans retr_Cib D= 0.00 (25.%) :m +BBSG	21 ans retr_CIb D= 0.01 (25.%)	15 ans retr_CIb D= 0.00 (25.%)	> 50 ans retr_CIb D= 0.00 (25.%)	> 50 ans retr_CIb D= 0.00 (25.%)	15 ans retr_CIb composition : 76.5 %H / 23.5 %B			
VIaxe 2023: BBSG-0/10-CLASSE-3 (6.0 cm) 2023: RETRAITEMENT-EMULSION-CIa (18.0 cm)  Retrait Cl 1 a sur 18	> 50 ans retr_Cta D= 0.00 (25.%) cm +BBSG	21 ans retr_CIa D= 0.01 (25.%)	15 ans retr_CIa D= 0.00 (25.%)	> 50 ans retr_CIa D= 0.00 (25.%)	> 50 ans retr_CIa D= 0.00 (25.%)	38 ans retr_CIa D= 0.00 (25.%)			

# 

#### Solutions de retraitement de classe II : CII 1a ou Classe II 1b




Pas de solution pour l'itinéraire pour cette classe de retraitement



#### Les solutions

Solution Grave bitume cl3 + BBSG:
 niveau + 6cm





#### Les solutions

#### • Solution retraitement de classe I

	RD 438						
		6cm BBSG cl3				6cm BBSG	
	Retraitement à l'émulsion class	e 1b sur 13cm					
						Retraitement	
						à l'émulsion sur 18 cm	
						341 25 6111	
1	Λ.						
/:	 				7		
	Chaussée existan	•	Chaussée exis	tanta			
PR 2+300		te	Chaussee exis	stante	PR 4+610		PR 4+960
11(2/300					111 11010		1 11 11 200
	<b></b>		 				



#### Conclusions

- La déviation du trafic de la RD 642 a généré des dégradations sur la RD 438
- Ce trafic a été pris en compte par Erasmus dans l'étude
- Conformément au souhait du maître d'œuvre les solutions de produits bitumineux et de retraitement ont été étudiées
- Deux solutions sont proposées
- Après chiffrage, le maître d'œuvre pourra faire son choix technique et économique





#### Merci de votre attention

