

Ville de Nîmes




Formation OASIS-OKAPI

Session 1 : OASIS-WEB 2.0




19 mai 2025




OASIS-WEB 2.0

- Principes
- Fonctionnalités
- Ergonomie




Les principes OASIS-WEB 2.0

- Ergonomie actualisée
- Navigation facilitée
- Accès à la connaissance optimisé
- Fonctionnalités plus accessibles




Ergonomie actualisée

- Interface multi panneaux
- Navigation de proche en proche sur un ouvrage
- Navigation sur un ensemble d'ouvrages




Accès à la connaissance optimisé

- Photos, documents, ...
- Workflow Ouvrage-Visite-Défaut-Action




Fonctionnalités plus accessibles

- Sur un ouvrage, une visite, une action, une carte, un tableau, ...



Les fonctionnalités

- Description des ouvrages
- Système de surveillance
- Dématérialisation des visites
- Analyse et suivi des actions post visites



Ergonomie

- Les onglets dans OASIS-WEB
- Les tableaux prédéfinis
- Les recherches
- La navigation
- Les thématiques natives et paramétrées
- Les macros

Les onglets dans OASIS-WEB

The screenshot displays the OASIS-WEB interface. At the top, there is a search bar labeled 'Rechercher...' and a user profile icon for 'tws'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Infrastructure', shows a photo of a bridge and a list of media: 4 photos, 3 plans, 0 carte, 0 document, and 3 schémas. Below this, there are sections for 'Général', 'Ouvrage', 'Visites (7)', 'Actions (1)', and 'Etat'. The right panel shows a topographic map with numerous blue icons representing infrastructure points. A detailed view of a specific infrastructure point is shown in the bottom right of the map panel.

Général

Ouverture (m)	9.8
Longueur(m)	11.1
Matériau	Béton léger armé
Structure	Poutres sous chaussée en béton armé (Pont)
Nom	

Ouvrage

Poutres sous chaussée en béton armé | Béton léger armé

Visites (7)

- 2022 - Visite Annuelle
- 2019 - Visite Annuelle
- 2016 - Visite Annuelle

Actions (1)

- Programmée 2022 - Post Visite Annuelle 20/01/2022

Etat

- 2 Abords
- 2 Superstructure
- 2 Structure d'origine
- 2 Fondations

Les tableaux prédéfinis

OASIS

Rechercher...

Gestionnaire - [364] > IG [97] > Visites [367] > Statut [91] > Défauts [400] > Infrastructure [400]

Rechercher dans le tableau... Infrastructure 1-100 sur 400

Visite Annuelle 02/01/2020

Aciers apparents oxydés

Note: **GRANDE**

Emplacement: Structure d'origine -> Tablier 1 (.) -> Intrados



Date résolution prévue: 02/01/2020

Commentaire: Beaucoup sur la poutre amont.



Domaine	Infrastructure	Partie d'ouvrage	Nature	Note	Commentaire
Pont		Abords	Végétation abusive	MOYENNE	Des repousses à couper.
Pont		Structure d'origine	Aciers apparents oxydés	MOYENNE	A plusieurs endroits .
Pont		Structure d'origine	Ecaillage - Epaufrures	MOYENNE	Aval.
Pont		Structure d'origine	Fissures longitudinales	MOYENNE	Poutre droite, principalement.
Pont		Structure d'origine	Nids de cailloux	MOYENNE	Plusieurs zones .
Pont		Superstructure	Fonctionnement	MOYENNE	Totalement bouchées, par les endu
Pont		Superstructure	Tassement-Flache-Détérioration	MOYENNE	côté droit ainsi que sur l'accotement
Pont		Abords	Affaissement-Ressaut	MOYENNE	Plus important en fin d'ouvrage.
Pont		Abords	Fissuration	MOYENNE	Fissures longitudinales.
Pont		Abords	Tassements-Flaches	MOYENNE	A l'amont.
Pont		Abords	Végétation abusive	MOYENNE	Des repousses, à couper principale
Pont		Fondations	Autres désordres	MOYENNE	
Pont		Fondations	Embâcles	MOYENNE	Cours d'eau à recentraliser.
Pont		Fondations	Joints dégarnis	MOYENNE	A plusieurs endroits.
Pont		Fondations	Joints dégarnis	MOYENNE	
Pont		Fondations	Joints dégarnis ou délavés	MOYENNE	
Pont		Structure d'origine	Aciers apparents oxydés	GRANDE	Beaucoup sur la poutre amont.
Pont		Structure d'origine	Blocage	MOYENNE	
Pont		Structure d'origine	Déchaussement de moëllon	MOYENNE	Manque une pierre en pied de mur
Pont		Structure d'origine	Défaut de peinture	MOYENNE	
Pont		Structure d'origine	Déformation	MOYENNE	Déformations des planches.
Pont		Structure d'origine	Dégradations	MOYENNE	Déformation des planches.
Pont		Structure d'origine	Ecaillage-Epaufrure-gel	MOYENNE	
Pont		Structure d'origine	Ecaillage - Epaufrures	MOYENNE	Principalement au niveau des poutr
Pont		Structure d'origine	Effritement - Erosion	MOYENNE	Important sur une poutre.
Pont		Structure d'origine	Fissure-Fracture	MOYENNE	Deux fissures verticales.
Pont		Structure d'origine	Fissure-Fracture	MOYENNE	
Pont		Structure d'origine	Gaine apparente	MOYENNE	Totalement corrode, à l'amont.

Les recherches



La navigation

The screenshot displays the OASIS web application interface. The top navigation bar includes the OASIS logo, a search bar, and user information (Valérie). The main content area is divided into three panels:

- Infrastructure Panel:** Shows a photo of a road, metadata (5 photos, 3 plans, 0 carte, 0 document, 3 schémas), and a general description: "Pont dalle ou dalle nervurée en BP (Pont) Béton armé".
- Default Panel:** Displays the title "Aciers apparents oxydés" and a note "MOYENNE". It includes the location "Emplacement: Structure d'origine -> Tablier 1 (-) -> Intrados" and a resolution date of "07/01/2020". A photo of rusted steel reinforcement is shown.
- Map Panel:** A topographic map showing the project location near Pelle-en-Udemar. A red rectangle highlights the specific structure on the map. The map includes a scale bar and GPS coordinates (44.82550 / 6.20700).

Les thématiques natives et paramétrées

Domaine ▼

Tout cocher/décocher

■ Mur [220]

■ Pont [102]

■ Opf [41]

■ Tunnel [1]

IG ▼

Année **2023**

Tout cocher/décocher

■ 1 [111]

■ 2 [153]

■ 3 [72]

■ 4 [14]

■ 5 [2]

■ 2S [2]

■ 3S [5]

■ 4S [2]

■ Inconnu [3]

Ouverture (m) (Pont) ▼

Tout cocher/décocher

■ X<2 [13]

■ 2<=X<5 [279]

■ 5<=X<10 [132]

■ 10<=X<20 [54]

■ 20<=X<50 [16]

■ Inconnu [9]

Statut ▼

Tout cocher/décocher


■ Planifiée [20]

■ En cours [395]

■ Terminée [170]

■ Validée [966]

Les thématiques natives et paramétrées



Les macros

Enregistrer une macro ✕

Nom de la macro
Défauts Sécurité

Vous pouvez enregistrer une macro en exécutant une recherche, un favori, une vue, une thématique ou un tableau.

Liste des actions

- Afficher dans la carte : pv_problemes
- Afficher la thématique Note
- Sélectionner tous les éléments
- Sélectionner l'élément 25
- Sélectionner l'élément 35
- Sélectionner l'élément 5

Valider Annuler

