

PS 11 E / PS 11 - 28/01/2020

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**
Type de visite : **VA 2020**
IG de la visite : **S**
Localisation : **59+329**
Voie : **A40**
Identifiant : **PS 11 E**
Gestionnaire : **Centre d'Eloise**
Commune 1 : **Etrembières**
Canton :
Date de la visite préc. : **27/01/2020**
Structure : **PSDP**
Matériau : **Béton précontraint par post-tension**
Ouverture : **64.5**

Conditions de la visite

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Intervenant / Equipe : | Conditions atmosphériques : |
| Autres participants : | Température (°C) : |
| Moyens mis en oeuvre : | Der. précipitations : |
| | Date de la visite : 28/01/2020 |

Constatations

| Désordre | Note | Commentaire |
|----------|------|-------------|
|----------|------|-------------|

1 - Structure

Note: S ■

2 - Appuis


Note: S ■

3 - Equipements

Note: S ■

| Conclusions | | |
|-------------------------|------|-------------|
| Synthèse | | |
| Partie d'ouvrage | Note | Commentaire |
| Structure | S | |
| Appuis | S | |
| Equipements | S | |
| Commentaires | | |
| Conclusions | | |
| Interventions demandées | | |

Carte



Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

| | |
|---|----------|
| A/ Présentation générale..... | 1 |
| B/ Conditions de la visite..... | 1 |
| C/ Constatations..... | 1 |
| D/ Synthèse..... | 2 |
| E/ Conclusions et propositions d'action..... | 2 |