

Bardonnex / Viaduc de Bardonnex - 28/01/2020

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**
Type de visite : **VA 2020**
IG de la visite : **S**
Localisation : **0+360**
Voie : **A 401**
Identifiant : **Bardonnex**
Gestionnaire : **Centre d'Eloise**
Commune 1 : **St Julien en Genevois**
Canton :
Date de la visite préc. : **27/01/2020**
Structure : **Caisson**
Matériau : **Béton précontraint par post-tension**
Ouverture : **356.0**

Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :	Conditions atmosphériques :
Autres participants :	Température (°C) :
Moyens mis en oeuvre :	Der. précipitations :
	Date de la visite : 28/01/2020

Constatations

Désordre	Note	Commentaire
----------	------	-------------

1 - Structure

Note: S ■

2 - Appuis


Note: S ■

3 - Equipements

Note: S ■

Conclusions		
Synthèse		
Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Structure	S	
Appuis	S	
Equipements	S	
Commentaires		
Conclusions		
Interventions demandées		

Carte



Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	2
E/ Conclusions et propositions d'action.....	2