

## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Mur

Type de visite : Inspection détaillée

IG de la visite : 2

Localisation : 24+580

Voie : A8

Identifiant : 246-A

Gestionnaire : PROVENCE

Commune 1 :

District : PROVENCE

Date de la visite préc. :

Structure : T06 - Mur en béton encastré sur semelle

Matériau : béton armé



## Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :

Sites SAS

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite :

01/12/2016

## Constatactions

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

## 1 - Drainage

Note: 2 ■

## 1.1 - Barbacanes (, )

Note: 2 ■

## 1.1.1 - Encombrement

Note: 2 ■

Encombrement

2 ■Barbacane encombrée  
PM :

A -- 18/02/2019 17:16:39

## 2 - Structure

Note: 2 ■

## 2.1 - Voile (, )

Note: 2 ■

## 2.1.1 - 0. Désordres généraux

Note: 2 ■

### 2.1.1.1 - Fracture ou fissure

Note: 2 ■

Fracture ou fissure	2 <span style="background-color: yellow;">■</span>	Fissure verticale d'ouverture 0.4mm Position : PM :
---------------------	--	---



B -- 16/02/2019 11:45:55

### 2.1.1.2 - Autres désordres

Note: 2 ■

Autres désordres	2 <span style="background-color: yellow;">■</span>	Aciers de construction sur toute la longueur PM :
------------------	--	--



C -- 16/02/2019 11:48:04

## 2.1.2 - 3. Béton armé

Note: 2 ■

### 2.1.2.1 - Nids de cailloux

Note: 2

Nids de cailloux	2 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	Nid de cailloux Position : PM :
------------------	--	---------------------------------------



D -- 16/02/2019 11:47:23

### 2.1.2.2 - Efflorescences

Note: 2

Efflorescences	2 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	Concr�tion s�che sur la fissure verticale d'ouverture 0.2mm Position : PM :
----------------	--	--




E -- 16/02/2019 11:46:43

## 3 - Besoin d'entretien

Note: 2



### 3.1 - Besoin d'entretien courant

Note: 2 

Besoin d'entretien courant	2 	Eliminer la végétation en abords et sur l'ouvrage. Objet :
----------------------------	---	---



F -- 18/02/2019 17:16:17

Besoin d'entretien courant	2 	Curer les barbacanes encombrées. Objet :
----------------------------	---	---



A -- 18/02/2019 17:16:39

## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Zone d'influence		
Equipements		
Drainage	2	
Structure	2	
Elargissements		
Besoin d'entretien	2	

### Commentaires

### Conclusions

### Interventions demandées

Dressé le ..... à .....

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>5</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>5</b>