

OH 37 B / OH 37 - 30/04/2020

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**

Type de visite : **VA 2020**

IG de la visite :

Localisation : **31+750**

Voie : **A40**

Identifiant : **OH 37 B**

Gestionnaire : **Centre de Bonneville**

Commune 1 : **Bonneville**

Canton :

Date de la visite préc. : **20/04/2020**

Structure : **PICF**

Matériau : **Béton armé**

Ouverture : **5.0**



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **IOA**

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre : **Visite à pieds**

Conditions atmosphériques : **Ensoleillé**

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : **30/04/2020**

Constatations

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

1 - Equipements

Note:

Equipements			Pas d'évolution depuis la précédente visite. nom du champ :
-------------	--	--	--



A -- 30/04/2020 17:11:48

Equipements		Pas d'évolution depuis la précédente visite. nom du champ :
-------------	--	--



B -- 30/04/2020 17:11:53

2 - Appuis

Note:

Appuis		nom du champ :
--------	--	----------------



C -- 30/04/2020 17:12:25

3 - Structure

Note:		
Structure		nom du champ :



D -- 30/04/2020 17:12:40

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



E -- 30/04/2020 17:12:46

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage

Note

Commentaire

Equipements

Appuis

Structure

Commentaires

Conclusions

Equipements. Pas d'évolution depuis la précédente visite

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	4
E/ Conclusions et propositions d'action.....	4