

GT 69 B / GT 69 - 30/04/2020

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**

Type de visite : **VA 2020**

IG de la visite :

Localisation : **55+125**

Voie : **A40**

Identifiant : **GT 69 B**

Gestionnaire : **Centre de Bonneville**

Commune 1 : **Etrembières**

Canton :

Date de la visite préc. : **09/04/2020**

Structure : **PICF**

Matériau : **Béton armé**

Ouverture : **2.5**



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **IOA**

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre : **Visite à pieds, Bottes et éclairage**

Conditions atmosphériques : **Ensoleillé**

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : **30/04/2020**

Constatations

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - Appuis

Note:

Appuis

Pas d'évolution depuis la précédente visite.
nom du champ :



B -- 30/04/2020 17:28:04

2 - Structure

Note:

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



C -- 30/04/2020 17:28:18

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



D -- 30/04/2020 17:28:24

3 - Equipements

Note:		
Equipements		Absence de cadenas sur une trappe nom du champ :



A -- 30/04/2020 17:27:36

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage

Note

Commentaire

Appuis
Structure
Equipements

Commentaires

Conclusions

Equipements. Absence de cadenas sur une trappe
Appuis. Pas d'évolution depuis la précédente visite.

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	4
E/ Conclusions et propositions d'action.....	4