

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Pont

Type de visite : VA 2020

IG de la visite :

Localisation : 2+90

Voie : A411 - Bretelle d'insertion sur l'A40

Identifiant : OH 8-A 411 B

Gestionnaire : Centre de Bonneville

Commune 1 : Gaillard

Canton :

Date de la visite préc. : 22/04/2020

Structure : Buse métallique

Matériau : Métallique

Ouverture : 4.24



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : IOA

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre : Visite à pieds, Bottes et éclairage

Conditions atmosphériques : Ensoleillé

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : 30/04/2020

Constatactions

Désordre

Note

Localisation


Commentaire

1 - Equipements

Note:

Equipements

nom du champ :



A -- 30/04/2020 15:50:26

Equipements		nom du champ :
-------------	--	----------------



B -- 30/04/2020 15:50:34

Equipements		nom du champ :
-------------	--	----------------



C -- 30/04/2020 15:50:40

2 - Structure

Note:		
Structure		nom du champ :



D -- 30/04/2020 15:50:51

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



E -- 30/04/2020 15:50:56

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



F -- 30/04/2020 15:51:16

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



G -- 30/04/2020 15:51:21

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage

Note

Commentaire

Equipements

Appuis

Structure

Commentaires

Conclusions

Equipements. Aucun garde-corps ou dispositif n'est présent en tête de la buse cote Amont sens 1

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	5
E/ Conclusions et propositions d'action.....	5