

OH 35 B / OH 35 - 30/04/2020

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**

Type de visite : **VA 2020**

IG de la visite :

Localisation : **28+930**

Voie : **A40**

Identifiant : **OH 35 B**

Gestionnaire : **Centre de Bonneville**

Commune 1 : **Vougy**

Canton :

Date de la visite préc. : **20/04/2020**

Structure : **PICF**

Matériau : **Béton armé**

Ouverture : **2.6**



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe : **IOA**

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre : **Visite à pieds, Bottes et éclairage**

Conditions atmosphériques : **Ensoleillé**

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite : **30/04/2020**

Constatations

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

1 - Appuis

Note:

Appuis			nom du champ :
--------	--	--	----------------



C -- 30/04/2020 17:20:53


Appuis		nom du champ :
--------	--	----------------



D -- 30/04/2020 17:20:58

2 - Structure
Note:

Structure		nom du champ :
-----------	--	----------------



E -- 30/04/2020 17:21:22

3 - Equipements

Note:			
Equipements			L'arbre en arrière du mur doit être abattu. nom du champ :



A -- 30/04/2020 17:19:49

Equipements			nom du champ :
-------------	--	--	----------------



B -- 30/04/2020 17:20:17

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Appuis		
Structure		
Equipements		

Commentaires

Conclusions

Equipements. L'arbre en arrière du mur doit être abattu. Un courage est à prévoir. Pas d'évolution depuis la précédente visite
Appuis. Pas d'évolution depuis la précédente visite

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	4
E/ Conclusions et propositions d'action.....	4