


## BOU09 / Quai Capitainerie

### Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Omp  
Identifiant : BOU09  
Voie :  
Localisation :  
Gestionnaire :  
Commune :  
Canton :  
Structure : Quai  
Matériau :



### Constatations

Désordre	Note	Commentaire
<b>1 - Abords</b>		
04/07/2018	1	
Fissuration, faïençage de la chaussée (04/07/2018)	1	Quelque fissure minim



04/07/2018 10:14:20

## 2 - Superstructure

04/07/2018 1

### 2.1 - Les systèmes d'amarrage

04/07/2018 1

#### 2.1.1 - Les bollards

04/07/2018 1

### 2.1.1.1 - Organeaux d'amarrage (Anneau, )

04/07/2018

1

Ras



04/07/2018 10:15:45

Visite du 04/07/2018

## 2.2 - La sécurité

04/07/2018

1

### 2.2.1 - Poteau de sécurité (Poteau de sécurité, )

04/07/2018

1

Ras



04/07/2018 10:17:40

Visite du 04/07/2018

## 3 - Structure

### 3.1 - Les fronts de quai

#### 3.1.1 - Front de quai (Caisson poids en béton armé (Ouvrage intérieur), )

04/07/2018