


BOU07 / Quai Plaisance Babord


Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Omp
Identifiant : BOU07
Voie :
Localisation :
Gestionnaire :
Commune :
Canton :
Structure : Quai
Matériau :



Constatations

| Désordre | Note | Commentaire |
|---|-----------|--|
| 1 - Abords 12/07/2018 2S | | |
| Autres désordres (12/07/2018) | 2S | Positionner des échelles de remontées à intervalles regulier |



12/07/2018 10:33:59

2 - Superstructure

12/07/2018

1

2.1 - Les systèmes d'amarrage

2.1.1 - Les bollards

2.1.1.1 - Organeaux d'amarrage (Anneau,)

2.2 - La sécurité

12/07/2018

1

2.2.1 - Poteau de sécurité (Poteau de sécurité,)

12/07/2018

1

Ras



12/07/2018 10:26:39

Visite du 12/07/2018

2.3 - Les éclairages

12/07/2018


1

2.3.1 - Mâts d'éclairage (Mâts d'éclairage,)

12/07/2018

1

Ras Vérifier fonctionnement



12/07/2018 10:29:15

Visite du 12/07/2018

2.4 - Les réseaux

12/07/2018

1

2.4.1 - Bornes (Bornes d'alimentation (électricité ou eau),)

12/07/2018

1

Ras Vérifier le fonctionnement



12/07/2018 10:30:27

Visite du 12/07/2018

3 - Structure

12/07/2018

1

3.1 - Les fronts de quai

3.1.1 - Front de quai (Massif poids en maçonnerie (Ouvrage intérieur),)

12/07/2018

3.2 - Les pieux

12/07/2018


1

3.2.1 - Pieu d'amarrage arrière (Pieu isolé en acier protégé par protection anti-corrosion,)

12/07/2018

1

Vérifier l'état de corrosion



12/07/2018 10:37:10

Visite du 12/07/2018