


BOU05 / Digue centrale - 12/07/2018

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Omp**
Type de visite : **Visite périodique**
IG de la visite : **2**
Localisation :
Voie :
Identifiant : **BOU05**
Gestionnaire :
Commune :
Canton :
Date de la visite préc. :
Structure : **Digue à talus**
Matériau :



Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :	Conditions atmosphériques :	Beau sup
Autres participants :	Température (°C) :	25.0
Moyens mis en oeuvre :	Der. précipitations :	
A pied, tablette, matériel de visite (mètre, décamètre, piges, jalons, ...)	Date de la visite :	12/07/2018

Constatations

Désordre

Note

Commentaire

1 - Abords

Note: 2

Tassement, flache jonction ouvrage/remblais		
Pelade, trous en formation		
Fissuration, faïençage de la chaussée		
Dégradations des dispositifs de retenue		
Dégradations des trottoirs, accotements		
Ravinement, érosion des talus		
Protection des talus		
Végétation importante, arbres	2 	Petite vegetation



A -- 12/07/2018 10:13:38

Embâcles, limon ou dépôt de matériaux

Autres désordres	2 ■	Présence de pieux destinés à la pêche Ancrage proéminent. Voir le gestionnaire. Place 155
------------------	--	---



B -- 12/07/2018 10:14:50



C -- 12/07/2018 10:16:05


2 - Structure

Note: 1 ■

2.1 - Les carapaces

Note: 1 ■

Carapace en enrochements (Talus protégé par enrochements naturels,)	1 ■	Ras
--	---	-----



D -- 12/07/2018 10:20:37

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords	2	
Superstructure		
Structure	1	

Commentaires

Légère brise
Intervenant Pasquier

Conclusions

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	3
E/ Conclusions et propositions d'action.....	3