

### Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **EcranAcoustique**

Type de visite : **Visite annuelle**

IG de la visite : **2**

Localisation : **10+360**

Voie : **A57**

Identifiant : **protectionacoustique\_A57\_010350\_010370\_2**

Gestionnaire : **VAR ESTEREL**


Commune 1 : **La Farlède**

District :

Date de la visite préc. : **01/01/2014**

Structure : **Ecran absorbant**

Matériau :



### Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :

Autres participants :

Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :

Température (°C) :

Der. précipitations :

Date de la visite :

**11/12/2014**

### Constatations

**Désordre**

**Note**

**Localisation**

**Commentaire**

#### 1 - Panneaux

Note: 2 ■

##### 1.1 - Défaut sur joints

Note: 2 ■

Défaut sur joints

2 ■

Décollement de joint en caoutchouc supérieur et altération du feuil de la peinture




I -- 03/01/2019 14:24:10

Défaut sur joints	2 	Désagrégation des joints néoprène entre les écrans préfabriqués et le mur de soubassement
-------------------	---	---



A -- 03/01/2019 14:26:06

## 1.2 - Epaufrure

Note: 2 

Epaufrure	2 	Epaufrures, éclats sur les dents de scies de l'écran absorbant
-----------	---	--



B -- 03/01/2019 14:23:28

### 1.3 - Graffitis

Note: NE ■

Graffitis

NE ■

Graffitis



F -- 03/01/2019 14:19:55

Graffitis

NE ■

Graffitis



J -- 03/01/2019 14:27:11



## 1.4 - Vitres dégradées

Note: 2  

Vitres dégradées

2  

Vitrage fissuré



H -- 03/01/2019 14:24:50

Vitres dégradées

2  

Vitrage fissuré



C -- 03/01/2019 14:25:04

## 1.5 - Autres désordres

Note: 2  

Autres désordres	2 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span>	Déformation de la tôle d'extrémité
------------------	---	------------------------------------



K -- 03/01/2019 14:29:59

## 2 - Ancrages et platines

Note: 2  

### 2.1 - Défaut sur boulonnerie d'ancrage

Note: 2  

Défaut sur boulonnerie d'ancrage	2 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span>	Absence de cabochons sur les scellements des poteaux
----------------------------------	---	--



D -- 03/01/2019 14:22:42

## 3 - Fondations

Note: 2

### 3.1 - Affouillements

Note: 2

Affouillements	2 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	Ravinement du talus et léger dégarnissage de la fondation
----------------	--	--



L -- 03/01/2019 14:18:10

## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Abords		
Panneaux	2	
Support		
Montants		
Ancrages et platines	2	
Fondations	2	

### Commentaires

### Conclusions

### Interventions demandées

Dressé le ..... à .....

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>7</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>7</b>