

**Caractéristiques principales**

Type d'ouvrage : **OuvrageHydrauliqueDeTraversee**  
Type de visite : **Visite intermédiaire**  
IG de la visite : **2**  
Localisation : **5+433**  
Voie : **A52**  
Identifiant : **OH<2m\_A52\_005433\_0**  
Gestionnaire : **PROVENCE**  
Commune 1 :  
District :  
Date de la visite préc. :  
Structure : **Buse**  
Matériau : **Métal**



**Conditions de la visite**

Intervenant / Equipe :  
Autres participants :  
Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :  
Température (°C) :  
Der. précipitations :  
Date de la visite :

**01/05/2019**

**Constataions**

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

**1 - Les têtes d'ouvrage**

Note: 2 ■

**1.1 - Tête amont ( , ) / Buse (Béton, Béton)**

Note: 2 ■



A -- 01/05/2019 19:33:19  
04 - Vue sur talus non perreyé

### 1.1.1 - Regards de visite

Note: 2 ■

Regards de visite	1 <span style="color: green;">■</span>	11 - Vue generale du regard amont 1= L'objet est en bon état apparent
-------------------	--	--



C -- 01/05/2019 19:34:21

Regards de visite	1 <span style="color: green;">■</span>	12 - Vue interieure du regard amont 1= L'objet est en bon état apparent
-------------------	--	--



D -- 01/05/2019 19:34:40

Regards de visite	2 <span style="color: yellow;">■</span>	13 - Detail d'une epaufrure en cours de formation dans le regard amont 2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
-------------------	---	---



E -- 01/05/2019 19:35:19

## 2 - L'ouvrage hydraulique

Note: 2 ■

### 2.1 - Encombrement de l'ouvrage

Note: 2 ■

#### 2.1.1 - Boues

Note: 2 ■

Boues	2 <span style="color: yellow;">■</span>	08 - Dépôt de 10 cm à 17 m depuis l'aval.jpg Position :
-------	---	--



F -- 01/05/2019 19:40:27

## 2.1.2 - Pierres

Note: 2 ■

Pierres	2 <span style="color: yellow;">■</span>	10 - Depot gravats a 51m depuis l'aval.jpg Position :
---------	---	--



H -- 01/05/2019 19:41:54

## 2.2 - Etat de l'ouvrage

Note: 2 ■

### 2.2.1 - Corrosion

Note: 2 ■

Corrosion	2 <span style="color: yellow;">■</span>	09 - Coultre de calcite a 32m depuis l'aval.jpg Position :
-----------	---	---



G -- 01/05/2019 19:41:25

## 2.2.2 - Autres désordres

Note: 2 ■

Autres désordres	2 <span style="color: yellow;">■</span>	06 - Coulures de calcite à 7,5 m depuis l'aval Position :
------------------	---	--



I -- 01/05/2019 19:42:45

## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
La signalisation		
Les accès		
Les têtes d'ouvrage	2	
L'ouvrage hydraulique	2	

### Commentaires

### Conclusions

### Interventions demandées

Dressé le ..... à .....

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>6</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>6</b>