


# Notes d'évolution PILOTE IDP 6 MODELES

## PILOTE V1(21/10/2020) ➔ V2(02/11/2020)


### 1. Domaine Bassin :

- Les interventions ne sont plus proposées :



### 2. Domaine OHT :

- Notation de la plaquette : Les notes « 2E » et « 3U » ont été retirées :



- Notation de la plaque : La note « 3 » est conforme à la notation Vinci « Absent ou mauvais état » :

La signalisation  
Plaque (, )

OH<2m\_A52\_007235\_0 / Buse

Note

**Choix de la note**

1

2

3

NE= Non évalué dans sa totalité  
1= L'objet est en bon état  
2= L'objet est en état moyen  
3= L'objet est en mauvais état ou absent

## PILOTE IDP 6 MODELE V1(21/10/2020)

1. Le pilote comprend 6 ouvrages

**Remarque :** Pour cette première version du pilote, les photos n'ont été fournies que sur les ouvrages Auvent, Mât-Radio et PPHM. Ceci explique l'absence de photos pour les ouvrages Bassin, OHT et Protection Acoustique.

**Pilote IDP 20201021**

Calculer les distances

Trier la liste

à faire (6)

en cours

terminées

remises

post-remises

annulées

Photo

Identifiant ▼

OH<2m\_A52\_007235\_0

auvent\_A51\_056689\_1

Saint F (

bassin\_A51\_100227\_2

A5

matradio\_A8\_131361\_1

FRE

pphm\_A8\_220272\_2

protectionacoustique\_A8\_184483\_184742\_2PA\_A8\_

→

←

1 ouvrage par domaine

## 2. Les ouvrages

auvent\_A51\_056689\_1 / Saint Paul lez Durance (Cadarache)

Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**  
Autoroute **A51 | Sens 1**  
District **VAL DE DURANCE**  
Commune  
Gestionnaire **VAL DE DURANCE**  
Dernière IDP  
GPS  
Dernière modification  
Dernier téléchargement

Nom **Saint Paul lez Durance (Cadarache)**

Structure **Auvent\_5**

Surface (m2) **572.0**

Ouvrage du domaine Auvent

bassin\_A51\_100227\_2 / A51/BEI 1002-2

Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**  
Autoroute **A51 | PR 100+227 | Sens 2**  
District **VAL DE DURANCE**  
Commune **Peyruis/ Montfort**  
Gestionnaire **VAL DE DURANCE**  
Dernière IDP  
GPS  
Dernière modification  
Dernier téléchargement

Nom **A51/BEI 1002-2**

Structure **BRD (Bassin de Rétention et Déshuilage)**

Voie **A51**

Ouvrage du domaine Bassin

matradio\_A8\_131361\_1 / FREJUS / PYL-55

Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**  
Autoroute **A8 | PR 131+361 | Sens 1**  
District **VAR ESTEREL**  
Commune **Fréjus**  
Gestionnaire **VAR ESTEREL**  
Dernière IDP  
GPS  
Dernière modification  
Dernier téléchargement

Nom **FREJUS / PYL-55**

Hauteur (m) **40.0**

Forme de la base

Ouvrage du domaine Mât-Radio

OH<2m\_A52\_007235\_0 / Buse

Terminer Annuler



Type de visite **Inspection détaillée**  
Autoroute **A52 | PR 7+235 | Sens objet traversant**  
District **PROVENCE**  
Commune  
Gestionnaire **PROVENCE**  
Dernière IDP **21/10/2020**  
GPS  
Dernière modification  
Dernier téléchargement

Nom **Buse**

Structure **Buse**

Matériau **Béton**

Ouvrage du domaine OHT

pphm\_A8\_220272\_2

Terminer Annuler



Type de visite Inspection détaillée  
 Autoroute A8 | PR 220+272 | Sens 2  
 District COTE D'AZUR  
 Commune  
 Gestionnaire COTE D'AZUR  
 Dernière IDP 21/10/2020  
 GPS  
 Dernière modification  
 Dernier téléchargement

Nom

Structure Portique

Sens de la voie 2

Ouvrage du domaine PPHM

protectionacoustique\_A8\_184483\_184742\_2 / PA\_A8\_184.46\_184.718\_2

Terminer Annuler



Type de visite Inspection détaillée  
 Autoroute A8 | PR 184+460 | Sens 2  
 District COTE D'AZUR  
 Commune St Laurent du Var  
 Gestionnaire COTE D'AZUR  
 Dernière IDP  
 GPS  
 Dernière modification  
 Dernier téléchargement

Nom PA\_A8\_184.46\_184.718\_2

Conditions de la visite  
 Conditions atm.  
 Température (°C)  
 Pluie (mm)

Ouvrage du domaine Protection Acoustique

### 3. Notation IQOA des ouvrages

Dans ces Plans de Visite, la notation utilisée est 1, 2, 3 complétée sur les nœuds de haut niveau par 2E et 3U.

protectionacoustique\_A8\_184483\_184742\_2 / PA\_A8\_184.46\_184.718\_2

Panneaux > Les panneaux

Les panneaux 1

Autoroute

Note

Choix de la note

1

2

2E

3

Panneau bois

NE= Non évalué dans sa totalité  
 1= L'objet est en bon état apparent  
 2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction  
 3= L'objet ne remplit plus sa fonction