

Bardonnex / Viaduc de Bardonnex - 21/01/2020

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**
Type de visite : **VA 2020**
IG de la visite : ***S**
Localisation : **0+360**
Voie : **A 401**
Identifiant : **Bardonnex**
Gestionnaire : **Centre d'Eloise**
Commune 1 : **St Julien en Genevois**
Canton :
Date de la visite préc. : **24/09/2018**
Structure : **Caisson**
Matériau : **Béton précontraint par post-tension**
Ouverture : **356.0**

Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :
Autres participants :
Moyens mis en oeuvre :

Conditions atmosphériques :
Température (°C) :
Der. précipitations :
Date de la visite : **21/01/2020**

Constatations

Désordre	Note	Localisation	Commentaire
----------	------	--------------	-------------

1 - Equipements

Note: * ■


1.1 - Equipements sur ouvrage

Note: * ■

1.1.1 - Corniches

Note: * ■

Corniches	* ■		Pb
-----------	---------------------------------------	--	----



B -- 21/01/2020 16:07:42

2 - Structure

Note: *S ■

2.1 - Culées

Note: *S ■

2.1.1 - Culée C0 (Chevêtre, Béton armé)

Note: *S ■ Pb


2.1.1.1 - Éléments de protection

Note: *

2.1.1.1.1 - Éléments de protection en site aquatique

Note: *

Éléments de protection en site aquatique	* <input type="checkbox"/>	Pb
--	----------------------------	----



A -- 21/01/2020 16:07:14

Conclusions

Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements	*	
Structure	*S	

Commentaires

Conclusions

Interventions demandées

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	3
E/ Conclusions et propositions d'action.....	3