

# OH 135 E / OH 135 - 21/01/2020

## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**  
Type de visite : **VA 2020**  
IG de la visite : **\***  
Localisation : **69+890**  
Voie : **A40**  
Identifiant : **OH 135 E**  
Gestionnaire : **Centre d'Eloise**  
Commune 1 : **St Julien en Genevois**  
Canton :  
Date de la visite préc. : **07/02/2018**  
Structure : **Buse métallique**  
Matériau : **Métallique**  
Ouverture : **2.6**

## Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :  
Autres participants :  
Moyens mis en oeuvre :  
Conditions atmosphériques :  
Température (°C) :  
Der. précipitations :  
Date de la visite : **21/01/2020**

## Constatations

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

### 1 - Equipements

Note: \* ☐

#### 1.1 - Equipements sur ouvrage

Note: \* ☐

##### 1.1.1 - Chaussée de la voie portée


Note: \* ☐

Chaussée de la voie portée

\*

☐

Pb



A -- 21/01/2020 16:00:05

### 2 - Structure

Note: \* ☐


#### 2.1 - Buses

Note: \* ☐

### 2.1.1 - Buse 1 (Buse circulaire, Métallique)

Note: \* ☐

Buse 1 (Buse circulaire, Métallique)	* <input type="checkbox"/>	Pb
--------------------------------------	----------------------------	----



B -- 21/01/2020 16:00:36


### 2.2 - Murs de tête en béton armé

Note: \* ☐

#### 2.2.1 - Mur de tête en béton armé gauche

Note: \* ☐

Mur de tête en béton armé gauche	* <input type="checkbox"/>	Pb
----------------------------------	----------------------------	----



C -- 21/01/2020 16:01:02

Conclusions		
Synthèse		
Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements	*	
Structure	*	
Commentaires		
Conclusions		
Interventions demandées		

Dressé le ..... à .....

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>3</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>3</b>