

Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**
 Type de visite : **VA 2020**
 IG de la visite : *
 Localisation : **88+455**
 Voie : **A40**
 Identifiant : **PS 59 E**
 Gestionnaire : **Centre d'Eloise**
 Commune 1 : **Clarafond**
 Canton :
 Date de la visite préc. : **13/09/2018**
 Structure : **PSDP**
 Matériau : **Béton précontraint par post-tension**
 Ouverture : **43.4**

Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :
 Autres participants :
 Moyens mis en oeuvre :
 Conditions atmosphériques :
 Température (°C) :
 Der. précipitations :
 Date de la visite : **21/01/2020**

Constatations

Désordre

Note

Localisation

Commentaire

1 - Structure

Note: * ☐

1.1 - Culées

Note: * ☐

1.1.1 - Culée C0 (Culée perchée, Béton armé)

Note: * ☐

1.1.1.1 - Eléments de protection

Note: * ☐ Pb

1.2 - Piles

Note: * ☐

1.2.1 - Pile P2 (Pile-voile, Béton armé)

Note: * ☐


1.2.1.1 - Structure de pile

Note: * ☐

1.2.1.1.1 - Fondations en site aquatique

Note: * ☐

Fondations en site aquatique	* <input type="checkbox"/>	Pb
------------------------------	----------------------------	----



A -- 21/01/2020 16:11:23

1.2.2 - Pile P3 (Pile-voile, Béton armé)

Note: * ☐


1.2.2.1 - Eléments de protection

Note: * ☐

1.2.2.1.1 - Eléments de protection en site aquatique

Note: * ☐

Eléments de protection en site aquatique	* <input type="checkbox"/>	Pb
--	----------------------------	----



B -- 21/01/2020 16:11:51

Conclusions		
Synthèse		
Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Structure	*	
Equipements		
Commentaires		
Conclusions		
Interventions demandées		

Dressé le à

Signature de l'agent chargé de la visite

Signature du gestionnaire

Table des matières

A/ Présentation générale.....	1
B/ Conditions de la visite.....	1
C/ Constatations.....	1
D/ Synthèse.....	3
E/ Conclusions et propositions d'action.....	3