

## Bardonnex / Viaduc de Bardonnex - 28/01/2020

### Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : **Pont**  
Type de visite : **VA 2020**  
IG de la visite : **S**  
Localisation : **0+360**  
Voie : **A 401**  
Identifiant : **Bardonnex**  
Gestionnaire : **Centre d'Eloise**  
Commune 1 : **St Julien en Genevois**  
Canton :  
Date de la visite préc. : **27/01/2020**  
Structure : **Caisson**  
Matériau : **Béton précontraint par post-tension**  
Ouverture : **356.0**

### Conditions de la visite

Intervenant / Equipe :	Conditions atmosphériques :
Autres participants :	Température (°C) :
Moyens mis en oeuvre :	Der. précipitations :
	Date de la visite : <b>28/01/2020</b>

### Constatations

Désordre	Note	Commentaire
----------	------	-------------

#### 1 - Equipements

Note: S ■

#### 2 - Appuis

Note: S ■

#### 3 - Structure

Note: S ■

## Conclusions

### Synthèse

Partie d'ouvrage	Note	Commentaire
Equipements	S	
Appuis	S	
Structure	S	

### Commentaires

### Conclusions

### Interventions demandées

*Dressé le ..... à .....*

*Signature de l'agent chargé de la visite*

*Signature du gestionnaire*

## ***Table des matières***

<b>A/ Présentation générale.....</b>	<b>1</b>
<b>B/ Conditions de la visite.....</b>	<b>1</b>
<b>C/ Constatations.....</b>	<b>1</b>
<b>D/ Synthèse.....</b>	<b>2</b>
<b>E/ Conclusions et propositions d'action.....</b>	<b>2</b>