



SECTEUR :
PROVENCE

A50 / BEI 300-1

Fiche d'entretien

Localisation	A50 PR 30.030 sens 1 (Aix en Provence → Toulon)
Caractéristiques :	Type : Bassin d'Ecrêtement Infiltration
	Technique : bassin en terre non étanche de régulation hydraulique
	Surface du bassin : 1500 m ²
	Volume : 2200 m ³

Entretien courant

Elements à contrôler :		Quand?
La plaque repère :	Vérifier la présence et l'état de la plaque repère sur la chaussée	En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence En pratique : contrôler <u>au minimum 1 fois/an</u>
Les accès :	Contrôler l'accessibilité de l'ouvrage (depuis autoroute par demi - échangeur de La Bedoule Sud, bretelle Aix - RN 559A)	
La clôture :	Contrôler l'état de la clôture autour du bassin	
La (ou les) arrivée(s) d'eau :	Vérifier que les arrivées d'eau ne sont pas obstruées (buse et fossé terre depuis demis-échangeur□ puis buse avec dégrilleur② et descente béton avec dégrilleur③ , buse depuis autoroute④ , passage grille sous grillage⑤ , descente béton vers bassin et dégrilleur□	
Le bassin :	Contrôler l'état général du bassin	
L'exutoire :	Vérifier que l'exutoire n'est pas obstrué (surverse béton dégagée□, absence d'accumulations au niveau de la grille de passage sous la	
Actions à mener :		Quand?
Au niveau du bassin :	Assurer la propreté du bassin (macrodéchets)	1 fois/an
	Faucher le bassin	1 fois/an

Entretien spécifique

Actions à mener :	Quand?
Curer le bassin	Lorsque la capacité d'infiltration diminue