OASIS-OKAPI
Systèmes pour la gestion des ouvrages d'art

Procédure

Procédure Notes – Transfert de NOTES-ADS (1-13) vers VAQOA-Décimales

Etape préalable : Sauvegarde des données

Demander une sauvegarde des données avant application de la procédure.

1. Utiliser un profil Administrateur doté des greffons VISITES, SURVEILLANCE et ADM-SURVEILLANCE

► *Se référer à la documentation en ligne d'OASIS-WEB associée au paramétrage et à l'administration d'OASIS – Paragraphe § Les paramétrages d'OASIS>Le paramétrage des profils et des logins utilisateurs*

- Dans l'interface « Oasis Admin Advanced » :



- Dans la partie gauche de l'interface, sélectionner le login utilisé dans la suite :



- Dans la partie droite, ouvrir l'onglet [Greffons] :



– Les greffons VISITES, SURVEILLANCE et ADM-SURVEILLANCE doivent être cochés :



2. Constater le problème posé avec OASIS-WEB

– Afficher l'interface cartographique « Oasis-Web » :

– Charger les ADS :

  ○ En utilisant par exemple le bouton de Recherche :

- Les ADS sont affichés dans l'interface :



– Afficher le tableau Notation :

– et constater la présence des notes ADS (1,2,3,…,13) :



Sécurité	IG	Notation (Structure d'origine)	Notation (Abords)	Notation (Superstructure)	Identifiant	Nom
S	3S	3	2	3S	11-0830	Ouvrage du Lampourdier
S	3S	3	2	2S	11-0084	OH 128_Aqueduc RD sous pont d'ARAMON
S	3S	2	1	3S	11-0857	OH 151_Exutoire canal de fuite C/c RG
S	3S	3	1	2S	11-0842	OH 44c_Ressuyage ouvrage n°3 rond-point ferme BOURRET
S	3S	3	1	2S	11-0847	RG - 244.9 - Ouvrage sur C.C.R.G.
S	3S	3S	1	2	11-5146	Ouvrage de ressuyage + clapet PK 231.260 RD
S	3S		3S	3S	11-4295	AQUEDUC DE LA QUARANTAINE
S	2S	2	2	2S	11-0082	OH 129_Aqueduc RG sous pont d'ARAMON
S	2S	2	2	2S	11-0840	RG - Aqueduc du passage à gué des Arméniers
S	2S	1	1	2S	11-1072	OH 44b_Ressuyage ouvrage n°2 rond-point ferme BOURRET
S	2S	1	1	2S	11-5218	Echelle à poissons PK 266.600 RD canal de fuite
S	2S		1	2S	11-0828	RG - Aqueduc sous A9
	13	13	1	2	11-0916	Ouvrage de décharge du 5m3/s
	12	12	2	2	11-0911	Exutoire canal de décharge du 20 m3/s
	11	11	1	1	11-2515	RG-102.95-Aqueduc accès Barrage Champagneux
	10	10	2	1	11-5203	OH 83_Drain du bras d'Avignon
	10	10	1	1	11-0537	RG-132.1-Aqueduc accès écluse de Savières
	10	10	1	1	11-2570	RG-128.5-Drain aval PCH
	9	9	2	2	11-5155	OH 62_Drain Sud de la Barthelasse
	9	9	2	1	11-5210	OH 176_Ouvrage de ressuyage sous voie ferrée PK 267.900RD
	9	9	1	3	11-5113	Vanne d'alimentation complémentaire du port de l'Ardoise

Affichage de l'élément 1 à 100 sur 2,401 éléments — Précédent 1 2 3 4 5 … 25 Suivant

Copyright TWS 2021

3. Résoudre le problème avec OASIS-DT

– Ouvrir l'interface [OASIS-DT] :



  - Avec le profil administrateur doté des greffons VISITES, SURVEILLANCE et ADM-SURVEILLANCE.

– Charger les ADS :



– Lancer la commande {Visites} du menu **{Interfaces}** :



Copyright TWS 2021

- Pour afficher les visites :



– Sélectionner l'ensemble des visites :



Copyright TWS 2021

– Et leur appliquer la commande {Surveillance▶ Mettre à jour Visite - PV Notes - 1-13 vers VAQOA} du menu **{Administration}** :



– Suivre le déroulement du traitement :



– Quand le traitement est terminé, la fenêtre se referme.

Copyright TWS 2021

4. Vérifier la résolution du problème avec OASIS-WEB

– Afficher l'interface cartographique « Oasis-Web » :

– Charger les ADS :

  o En utilisant par exemple le bouton de Recherche :

  o Les ADS sont affichés dans l'interface :



Copyright TWS 2021

- Afficher le tableau Notation :

- et constater la présence des seules notes VAQOA Décimales :



Copyright TWS 2021