


Notes d'évolution VISITES PONTS IQOA 2022

PILOTE VISITES PONTS A57 IQOA 2022 ➔ Version du 15/04/2022


Modifications apportées :

- Correction du problème rencontré sur le pont mixte 1651 :



Les nœuds Tablier ne peuvent pas être expansés : les dégradations IQOA ne sont disponibles

- En modifiant la structure de son tablier :




2. Modification étendue aux 5 ponts mixtes du paquet.
3. Correction du problème rencontré sur le pont 1725 :



Le nœud Tablier ne peut pas être expansé : les dégradations IQOA ne sont disponibles

- En modifiant la structure de son tablier :



4. Choix de photos présentes sur les 4 ouvrages sans photo.
5. Désactivation de l'option « Envoyer dernière visite » : prise en compte des nouveaux PV et photos.