

Déviation de NONTRON (24)



Objectifs

Consultation des entreprises pour la
réalisation des travaux :


Eurovia propose des solutions variantes avec des
EME impliquant une vérification au gel pour un hiver
exceptionnel de 140°xjour

Solutions variantes Eurovia


1. 6cm BBME 0/10 cl3 + 7,5cm EME 0/14 cl2 + 54 cm GNT (40cm de 0/80 et 14 cm de 0/31.5) +Sol A2
2. 6cm BBME 0/10 cl3 + 7,5 cm EME 0/14 cl2 + 50 cm sol A2 traité Chaux 1% dont 47 cm traité chaux 1% et ciment 5% + sol A2
3. 6cm BBME 0/10 cl3 bitume modifié 13/40 + 10 cm EME 0/14 cl2 + 50 cm sol A2 traité Chaux 1% dont 45 cm traité chaux 1% et ciment 5% + sol A2. Cette dernière structure s'appliquera pour un giratoire et ses branches... sauf qu'à priori EUROVIA proposera une structure granulaire de type GNT sans traitement.

Coupes des structures proposées

RD675 & section RD675/RD3



Giratoire RD3 et branches de raccordement



Données du calcul

Paramètres	
Trafic à la mise en service	100 PL/J/sens
Classe de trafic	T3+
Durée de calcul	20ans
Taux d'accroissement du trafic	2%
Type PF	PF2
CAM enrobés	0,5
CAM sol	0,75
Ks	1/1,1
A	12000
Risque de calcul	25

Les matériaux proposés

Caractéristiques mécaniques des matériaux proposés

Caractéristiques	Module		Fatigue			Kc	Coefficient de Poisson
	E (15°C ; 10 Hz) (MPa)	E (10°C ; 10 Hz) (MPa)	ES (10°C ; 25 Hz) (µdef)	-1/b	SN		
BBME3 0/10	13 601	-	-	-	-	-	0.35
BBSG3 0/10	9 825	-	-	-	-	-	0.35
EME2 0/14	17 000	20 570	130	5	0.25	1.0	0.35

Les caractéristiques fondamentales déterminées lors de l'étude de formulation du BBME et du BBSG ont été prise en compte dans le calcul.

L'étude de formulation de l'EME2 respectera la spécification sur le module de rigidité à savoir E à 15°C et 10 Hz \geq 17 000 MPa.

Les calculs ont été réalisés dans le respect de la norme NF P 98-086 suivant les tableaux F7, F9, et G.7.

Les couches de forme en matériaux traités cf :GTR et Catalogue des structures de 1998

1. Sol fin traité en place: sols A3(chaux)
Sols A1,A2 ,A voire C traitement mixte
chaux+ciment ou ciment seul
2. Matériaux grenus traités aux liants
hydrauliques éventuellement associés à la chaux.

Les objectifs :

- déterminer les épaisseurs de la CdF,
- surclasser la portance de la PF

Surclassement des PF avec cdf traité en place (PSTn°2 ou3)

Tableau 4 - Conditions de surclassement de portance des plates-formes avec couche de forme en sol fin traité en place (cas de PST n° 2 ou 3)

Classe de l'arase	Matériau de la couche de forme	Epaisseur de matériau de couche de forme(en m)	Plate-forme obtenue
AR1*	A3 traité à la chaux seule	0,70 (en 2 couches)	PF3
	A1, A2, A3 traités à la chaux + ciment ou éventuellement ciment seul	0,50 (en 2 couches)	
AR2	A3 traité à la chaux seule	0,50 (en 2 couches)	PF3
	A1, A2, A3 traités à la chaux + ciment ou éventuellement ciment seul	0,35	

* Sur une PST 1, la mise en oeuvre d'un matériau traité répondant à une qualité de couche de forme n'est pas réalisable. Il faut d'abord procéder à un traitement de l'arase selon une technique "remblai", ce qui renvoie alors à un cas de PST 2, 3 ou 4 selon le traitement.

Classes mécaniques des sables ou graves traités

Figure 2




Tableau 5 - Classe mécanique des sables et graves traitées

Traitement en centrale	Traitement en place	Classe mécanique
Zone 1	-	1
Zone 2	-	2
Zone 3	zone 2	3
Zone 4	zone 3	4
Zone 5	zones 4, 5	5

Surclassement de portance avec cdf en matériaux grenus traités aux L.H.

Tableau 6 - Conditions de surclassement de portance des plates-formes avec couche de forme en matériaux grenus traités aux liants hydrauliques

Classe de l'arase	Epaisseur de matériau de couche de forme (en cm)			Classe de la plate-forme obtenue
	Classe mécanique du matériau			
	3	4	5	
AR1*	**	30	35	PF2
	30	35	50***	PF3
	40	45***	55***	PF4
AR2	25	30	35	PF3
	30	35	45***	PF4

* Pour les VRS, l'épaisseur sera majorée de 5cm dans les cas d'AR1.

** L'épaisseur minimale de 30 cm permet un reclassement en PF3.

*** L'obtention de la compacité recherchée en fond de couche conduira généralement à une mise en oeuvre en 2 couches.

Dimensionnement: déviation de NONTRON

Dans son rapport l'entreprise a pris en compte
comme type de plateforme une PF2:

-) dans un premier temps sans traitement du support avec une CDF en matériaux granulaires ,
-) dans un deuxième temps en traitant cette plate forme (cas d' un giratoire avec ses entrants et sortants)

Vérification par ALIZE (entreprise)

Tableaux ci-dessous.

RD675 & section RD675/RD3

Structure	Niveau	Paramètre calculé (μdef)	Limite admissible (μdef)	Conformité
6 cm de BBME3 7.5 cm d'EME2 PF ₂	EME2 0/14	$\epsilon_T = 137.3$	$\epsilon_T = 141.3$	Conforme
	Support	$\epsilon_Z = 600.0$	$\epsilon_Z = 614.5$	Conforme

Giratoire RD3 et branches de raccordement

Structure	Niveau	Paramètre calculé (μdef)	Limite admissible (μdef)	Conformité
6 cm de BBSG3 8.5 cm d'EME2 PF ₂	EME2 0/14	$\epsilon_T = 132.1$	$\epsilon_T = 141.3$	Conforme
	Support	$\epsilon_Z = 583.3$	$\epsilon_Z = 614.5$	Conforme

Commentaires sur les solutions proposées

Dans cette région du Périgord Vert où les hivers peuvent être assez rudes, il ne nous semble pas très judicieux de faire appel à des matériaux très raides donc très fragiles sous sollicitations par des températures assez basses. Le fait que le module de l'EME Renfovia soit de l'ordre de 17000MPa pour 15°C (plus de 20000 à 10°C) et de plus recouvert par un BBME de surface également très raide nous conforte dans cette opinion.

Peut-être que l'intérêt économique et environnemental est intéressant (diminution du volume des terrassements de la consommation de matériaux nobles et de bitume) il se fait au détriment de la pérennité de l'ouvrage.

La vérification au gel

L'utilisation par l'entreprise de GEL 1D, montre que la vérification au gel est actée malgré la faible épaisseur de matériaux liés. En fait la protection au gel est assurée par la CDF de 51 à 54 cm d'épaisseur .

Avec ERASMUS on obtient des résultats équivalents en faisant appel à une CDF de même nature, non gélive et de même épaisseur.

Caractéristiques de comportement du sol au gel

Documents Photos Structure

2016 ☐ Affichage proportionnel

BBME-0/10-CLASSE-3 - 6,0 cm

EME-0/14-CLASSE-2 - 7,5 cm

GNT-PLATEFORME - 54,0 cm

Sol / Plateforme 50.0Mpa - fins - A2

Courant: Sol

Matériau

Nature fins

Classe A2

Pente de l'essai de gonflement(mm/(°C.h)^{1/2}) 0.5

An((°C.j)^{1/2} . m⁻¹)

Paramètres avancés Supprimer

Module (MPa) 50

Coefficient de Poisson 0.35

Caractéristiques de comportement au gel de la GNT plateforme

2016 ☐ Affichage proportionnel

BBME-0/10-CLASSE-3 - 6,0 cm

EME-0/14-CLASSE-2 - 7,5 cm

GNT-PLATEFORME - 54,0 cm

Sol / Plateforme 50.0Mpa - fins - A2

Courant: GNT-PLATEFORME - 54,0 cm

Année 2016

Epaisseur (cm) 3 <= 54 <= 60

Matériau

Nature GNT-PLATEFOR

Pente de l'essai de gonflement(mm/(°C.h)^{1/2})

An((°C.j)^{1/2} . m⁻¹) 12

Classe Géotechnique DX

Traitement

Paramètres avancés de conception [Supprimer](#)

Module (MPa)

Dispersion d'epaisseur (cm)

Coefficient de Poisson

Décollement

Sortie ERASMUSconforme aux résultats de l'entreprise

Etude (Sections Travaux) - _DEVIATION NONTRON - DAUZATS



Année d'étude 2016

Itats d'étude

Voie 1



Solutions de conception (1)

2016 - 6.0 cm - BBME-0/10-CLASSE-3 (N)

Liant d'accrochage

2016 - 7.5 cm - EME-0/14-CLASSE-2 (N)

Enduit d'accrochage

2016 - 54.0 cm - GNT-PLATEFORME (N)

Echecs de conception (0)



Colonne



Erasmus vert

Résultats de conception	Modèle mécanique	Indice de gel d'alerte ther...	Niveau Barriere Sol	Profondeur du fro...	Problèmes vérifiés	Modèle mécanique au
2016 : BBME-0/10-CLASSE-3 (N) (6.0 cm) Liant d'accrochage		149.0	libre	41	Fatigue de gnt-platefor Fatigue de bbme-0/10-C3 Problème heuristique de bbme-0/10-C3 Fatigue de eme-0/14-C2 Problème heuristique de eme-0/14-C2 Dégâts dus au gel de Section	
2016 : EME-0/14-CLASSE-2 (N) (7.5 cm) Enduit d'accrochage						
2016 : GNT-PLATEFORME (N) (54.0 cm)						

Résultats modèle mécanique

Erasmus 5 [michel]						
Fichier Cas Moteur Configuration Panneaux ?						
Etude (Sections Travaux) - _DEVIATION NONTRON - DAUZATS						
Etude						
bbme-0/10-C3 (2016)	6.0 cm	13600.0 MPa	n= 0.35	Compression	Collage	
eme-0/14-C2 (2016)	7.5 cm	17000.0 MPa	n= 0.35	ept= 137.4 10-6 (Adm = 141.3 10-6) sigt= 3.26305 MPa (Adm = 2 MPa)	Collage	<u>b</u> =0.2 <u>E</u> 6=130 <u>R</u> i=25. <u>K</u> r= 0.920 <u>K</u> c= 1. <u>K</u> s=0.909 <u>S</u> n=0.25 <u>S</u> h=1
gnt-platefor (2016)	4.0 cm	50.0 MPa	n= 0.35	epz= 600.6 10-6 (Adm = 614.5 10-6)	Collage	<u>A</u> = 12000 <u>alpha</u> = 0.222 <u>S</u> Gn <u>Q</u> PF= 7.47 <u>Q</u> ng= 5.47 <u>Q</u> trans= 7.0
	50.0 cm	50.0 MPa	n= 0.35	epz= 582.5 10-6 (Adm = 614.5 10-6)	Collage	<u>A</u> = 12000 <u>alpha</u> = 0.222 <u>S</u> Gn <u>Q</u> PF= 7.47 <u>Q</u> ng= 5.47 <u>Q</u> trans= 7.0
Sol A2 D = 71 mm/100 RC = 411 m	600.0 cm	50.0 MPa	n= 0.35	epz= 353.8 10-6	Collage	<u>S</u> Gt <u>Q</u> q= 2.00
		10000.0 MPa	n= 0.35		Collage	

Modification de la nature de laCDF

En l'absence de données plus précises sur le traitement envisagé il serait opportun de généraliser le traitement des sols à l'ensemble de la déviation (déplacement du matériel , coût etc). On a retenu pour cette simulation un traitement au ciment avec une raideur assez faible celui d'un sable traité.

Etude (Sections Travaux) - DEVIATION NONTRON - DAUZATS						
Année d'étude 2016						
Colonne 1						
Solutions de conception (1)						
2016 - 6.0 cm - BBME-0/10-CLASSE-3 (N) Liant d'accrochage						
2016 - 7.5 cm - EME-0/14-CLASSE-2 (N) Enduit de cure						
2016 - 20.0 cm - SABLE-CIMENT-C2 (ø)						
2016 - 25.0 cm - SABLE-CIMENT-C1 (ø)						
Echecs de conception (0)						
Résultats de conception	Modèle mécanique	Indice de gel d'alerte thermique	Niveau Barriere Sol	Profondeur du front de gel(cm)	Problèmes vérifiés	
2016 : BBME-0/10-CLASSE-3 (N) (6.0 cm) Liant d'accrochage		212.0	libre	61	Fatigue de Sol Problème heuristique de bbme-0/10-C3 Fatigue de eme-0/14-C2 Problème heuristique de eme-0/14-C2 Fatigue de sab-ci-c2 Problème heuristique de sab-ci-c2 Fatigue de sab-ci-c1 Problème heuristique de sab-ci-c1 Dégâts dus au gel de Section	
2016 : EME-0/14-CLASSE-2 (N) (7.5 cm) Enduit de cure						
2016 : SABLE-CIMENT-C2 (ø) (20.0 cm)						
2016 : SABLE-CIMENT-C1 (ø) (25.0 cm)						

Modèle mécanique avec CDF traité

Etude (Sections Travaux) - DEVIATION NONTRON - DAUZATS									
Etude									
		Année d'étude 2016							
bbme-0/10-C3 (2016)	6.0 cm	13600.0 MPa	n= 0.35	Compression	Collage				
eme-0/14-C2 (2016)	7.5 cm	17000.0 MPa	n= 0.35	ept= 50.1 10-6 (Adm = 155.4 10-6) sigt= 1.1038 MPa (Adm = 2 MPa)	frottement3	b=0.2 Kr= 0.920 Sn=0.25	E6=130 Kc= 1. Sh=1	Ri=25. Ks=1.000	Niveau Barriere Sol
sab-ci-c2 (2016)	20.0 cm	3000.0 MPa	n= 0.25	sigt= 0.2 MPa (Adm = 0.6 MPa)	frottement 10 Mpa	b=0.072 Kr= 0.826 Kd=1	S6=0.5 Kc= 1.5 Sn=0.8	Ri=12. Ks=1.000 Sh=2.	Profondeur du front de gel(cm)
sab-ci-c1 (2016)	25.0 cm	3000.0 MPa	n= 0.25	sigt= 0.2 MPa (Adm = 0.2 MPa)	Collage	b=0.073 Kr= 0.826	S6=0.21 Kc= 1.5	Ri=12. Ks=0.909	libre
Sol A2 D = 27 mm/100 RC = 992 m	600.0 cm	50.0 MPa	n= 0.35	epz= 159.0 10-6 (Adm = 614.5 10-6)	Collage	A= 12000 alpha= 0.222 SGt QPF= 2.00 Qq= 2.00 Qtrans= 0.5			61
		10000.0 MPa	n= 0.35		Collage				
Fatigue de Sol Fatigue de bbme-0/10-C3 Problème heuristique de bbme-0/10-C3 Fatigue de eme-0/14-C2 Problème heuristique de eme-0/14-C2 Fatigue de sab-ci-c2 Problème heuristique de sab-ci-c2 Fatigue de sab-ci-c1 Problème heuristique de sab-ci-c1 Dégâts dus au gel de Section									

Proposition : remplacer l'EME proposé par une GB3 avec CDF non traitée

← → Etude (Sections Travaux) - __DEVIATION NONTRON - DAUZATS

Etude

Année d'étude 2016

Résultats d'étude

Voie 1


Solutions de conception (1)

- 2016 - 6.0 cm - BBME-0/14-CLASSE-2 (N)
Liant d'accrochage
- 2016 - 13.0 cm - GB-0/14-CLASSE-3 (N)
Enduit d'accrochage
- 2016 - 54.0 cm - GNT-PLATEFORME (N)

Echecs de conception (0)

Colonnes

Erasmus vert

Résultats de conception	Modèle mécanique	Indice de gel d'alerte thermique	Niveau Barriere Sol	Profondeur du front de gel(cm)	Problèmes vérifiés
2016 : BBME-0/14-CLASSE-2 (N) (6.0 cm) Liant d'accrochage		184.0	libre	43	Fatigue de gnt-platefor Fatigue de bbme-0/14-C2 Problème heuristique de bbme-0/14-C2 Fatigue de gb-0/14-C3 Problème heuristique de gb-0/14-C3 Dégâts dus au gel de Section
2016 : GB-0/14-CLASSE-3 (N) (13.0 cm) Enduit d'accrochage					
2016 : GNT-PLATEFORME (N) (54.0 cm)					

Modèle mécanique GB

Etude (Sections Travaux) - __DEVIATION NONTRON - DAUZATS

bbme-0/14-C2 (2016)	6.0 cm	13600.0 MPa	n= 0.35	Compression	Collage	
gb-0/14-C3 (2016)	13.0 cm	9000.0 MPa	n= 0.35	$\epsilon_{pt} = 128.0 \cdot 10^{-6}$ (Adm = $129.3 \cdot 10^{-6}$) $\sigma_{gt} = 1.59459$ MPa (Adm = 2 MPa)	Collage	$\underline{b}=0.2$ $\underline{E6}=90$ $\underline{Ri}=25.$ $\underline{Kr}= 0.896$ $\underline{Kc}= 1.3$ $\underline{Ks}=0.909$ $\underline{Sn}=0.3$ $\underline{Sh}=1.9$
gnt-platefor (2016)	4.0 cm	50.0 MPa	n= 0.35	$\epsilon_{pz} = 451.9 \cdot 10^{-6}$ (Adm = $614.5 \cdot 10^{-6}$)	Collage	$\underline{A}= 12000$ $\underline{\alpha}= 0.222$ \underline{SGn} $\underline{QPF}= 7.47$ $\underline{Qng}= 5.47$ $\underline{Qtrans}= 6.0$
	50.0 cm	50.0 MPa	n= 0.35	$\epsilon_{pz} = 430.7 \cdot 10^{-6}$ (Adm = $614.5 \cdot 10^{-6}$)	Collage	$\underline{A}= 12000$ $\underline{\alpha}= 0.222$ \underline{SGn} $\underline{QPF}= 7.47$ $\underline{Qng}= 5.47$ $\underline{Qtrans}= 6.0$
Sol A2 D = 56 mm/100 RC = 594 m	600.0 cm	50.0 MPa	n= 0.35	$\epsilon_{pz} = 259.4 \cdot 10^{-6}$	Collage	\underline{SGt} $\underline{Qq}= 2.00$
		10000.0 MPa	n= 0.35		Collage	

Solution GB avec BBSG en roulement

La solution GB avec en couche de roulement un BBME étant peu satisfaisante :

Remplacement du BBME par un BBSG C3 ce qui implique une augmentation de 13 à 14 cm de GB3

Année d'étude 2016

Résultats d'étude

Voie 1


Solutions de conception (1)

- 2016 - 7.0 cm - BBSG-0/10-CLASSE-3 (N)
Liant d'accrochage
- 2016 - 14.0 cm - GB-0/14-CLASSE-3 (N)
Enduit d'accrochage
- 2016 - 54.0 cm - GNT-PLATEFORME (N)

Echecs de conception (0)

Colonnes

Erasmus vert

Résultats de conception	Modèle mécanique	Indice de gel d'alerte ther...	Niveau Barriere Sol	Profondeur du front de gel(cm)	Problèmes vérifiés
2016 : BBSG-0/10-CLASSE-3 (N) (7.0 cm) Liant d'accrochage		191.0	libre	44	Fatigue de gnt-platefor Fatigue de bbsg-0/10-C3 Problème heuristique de bbsg-0/10-C3 Fatigue de gb-0/14-C3 Problème heuristique de gb-0/14-C3 Dégâts dus au gel de Section
2016 : GB-0/14-CLASSE-3 (N) (14.0 cm) Enduit d'accrochage					
2016 : GNT-PLATEFORME (N) (54.0 cm)					

Conclusions

Le cas traité construction d'une chaussée neuve avec prise en compte du gel montre que le modèle GEL1 D et la norme NF P 98086 ne couvre pas toute la gamme des sols support de chaussée seul le sol A est indiqué dans le tableau G9 de l'annexe G sur les caractéristiques des matériaux de chaussées pour le dimensionnement: partie informative.

Modèle mécanique solution GB+BBSG

La solution est conforme sur le plan mécanique et assure une protection au gel largement suffisante eu égard à l'IG atmosphérique retenu

Etude (Sections Travaux) - __DEVIATION NONTRON GB - DAUZATS						
Etude						
bbsg-0/10-C3 (2016)	7.0 cm	7000.0 MPa	n= 0.35	Compression	Collage	
gb-0/14-C3 (2016)	14.0 cm	9000.0 MPa	n= 0.35	ept= 123.1 10 ⁻⁶ (Adm = 128.6 10 ⁻⁶) sigt= 1.52627 MPa (Adm = 2 MPa)	Collage	<u>b</u> =0.2 <u>E</u> ₆ =90 <u>R</u> _i =25. <u>K</u> _r = 0.891 <u>K</u> _c = 1.3 <u>K</u> _s =0.909 <u>S</u> _n =0.3 <u>S</u> _h =2.2
gnt-platefor (2016)	4.0 cm	50.0 MPa	n= 0.35	epz= 445.6 10 ⁻⁶ (Adm = 614.5 10 ⁻⁶)	Collage	<u>A</u> = 12000 <u>alpha</u> = 0.222 <u>S</u> _{Gn} <u>Q</u> _{PF} = 7.47 <u>Q</u> _{nq} = 5.47 <u>Q</u> _{trans} = 5.8
	50.0 cm	50.0 MPa	n= 0.35	epz= 428.7 10 ⁻⁶ (Adm = 614.5 10 ⁻⁶)	Collage	<u>A</u> = 12000 <u>alpha</u> = 0.222 <u>S</u> _{Gn} <u>Q</u> _{PF} = 7.47 <u>Q</u> _{nq} = 5.47 <u>Q</u> _{trans} = 5.8
Sol A2 D = 56 mm/100 RC = 590 m	600.0 cm	50.0 MPa	n= 0.35	epz= 260.7 10 ⁻⁶	Collage	<u>S</u> _{Gt} <u>Q</u> _q = 2.00
		10000.0 MPa	n= 0.35		Collage	

Merci de votre attention