

Notes d'évolution PILOTE OKAPI PONTS VT

PILOTE V1(25/03/2021) → V2(06/05/2021)


Ce pilote comporte deux évolutions :

- Remplacement des notes symbolique (A,B,C,...) par des notes numériques (1,2,3,...)
- Suppression des interventions dans le corps du PV

PILOTE OKAPI PONTS VT(25/03/2021)

Le pilote porte sur les visites triennales des Ponts : visites dans lesquelles l'option de recensement est activée.

1. Les ouvrages du pilote



The screenshot shows the PILOTE OKAPI PONTS VT application interface. At the top, there is a search bar and buttons for 'Calculer les distances' and 'Trier la liste'. Below the search bar, there are tabs for 'à faire (9)', 'en cours', 'terminées', 'téléchargées', 'post-remises', and 'annulées'. The main table displays a list of bridges with columns for Photo, Identifiant, Nom, Type, Structure, Voie, and PR. The table lists 9 bridges, all marked as 'Visite Triennale'. The bottom of the screen shows navigation arrows and a status bar.

Photo	Identifiant	Nom	Type	Structure	Voie	PR
	RD89-pont sur l'Odon-5+031		Pont Visite Triennale	Plein Cintre (1)	RD89	5+42
	RD214-pont sur l'Odon-22+952		Pont Visite Triennale	Poutres (1)	RD21422+969	
	RD224-pont sur la Dives-6+980		Pont Visite Triennale	mixte	RD224	6+971
	RD226-pont sur l'Orne-7+274		Pont Visite Triennale	Poutres (1)	RD226	7+360
	RD403-buse sur passage piéton-1+446		Pont Visite Triennale	Buse (1)	RD403	1+505
	RD515(sens Caen-Ouistreham)-pont sur la RD226-5+481		Pont Visite Triennale	P.S.I.D.A	RD515	5+420
	RD515(sens Ouistreham-Caen)-pont sur la RD226-5+481		Pont Visite Triennale	P.S.I.D.A	RD515	5+430
	RD515(sens Caen-Ouistreham)-pont sur la RD226-5+481		Pont Visite Triennale	P.S.I.D.A	RD515	5+430
	RD515(sens Caen-Ouistreham)-pont sur la RD226-5+481		Pont Visite Triennale	P.S.I.D.A	RD515	5+430

9 ouvrages sont à visiter

2. Modifier les dimensions de l'ouvrage

Les dimensions de chaque ouvrage sont modifiables dans la page ouvrage.

- La page ouvrage :

Type de visite: Visite Triennale
Voie: RD89 | PR 5+42
Canton: Eterville
Commune: Tourville sur Odon
Gestionnaire: ARD CAEN
Dernière IDP: 25/03/2021
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nom:
Longueur(m):
Ouverture (m):
Largeur utile (m):
Largeur totale (m):
Surface gestion(m²):
Biais structure (grad):
Biais voie (grad):
Pente (%):
Courbure:
Rayon courbure (m):

← Conditions de la visite
Conditions atm.

- Modifier les dimensions :

Type de visite: Visite Triennale
Voie: RD89 | PR 5+42
Canton: Eterville
Commune: Tourville sur Odon
Gestionnaire: ARD CAEN
Dernière IDP: 25/03/2021
GPS
Dernière modification
Dernier téléchargement

Nouvelle valeur pour Longueur(m)

OK Annuler


Longueur(m):
Ouverture (m):
Largeur utile (m):
Largeur totale (m):
Surface gestion(m²):

0 >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Del
a z e r t y u i o p <x>
q s d f g h j k l m <=>
↑ w x c v b n ' " , ! . ? '
 Ctrl !# @ Français (FR) < >


3. Les appareils d'appui

Les appareils d'appui de l'ouvrage sont modifiables dans le corps du plan de visite. A noter qu'au regard de l'intégrité des ouvrages, les appareils d'appui pré-existent sur les ponts à tablier.


- Edition des appareils d'appui :



- Edition d'une culée :




- Modification de la structure de la culée :



4. Les joints de chaussée

Les joints de chaussée de l'ouvrage sont modifiables dans le corps du plan de visite. A noter qu'au regard de l'intégrité des ouvrages, les joints de chaussée pré-existent sur les ponts à tablier.


- Edition des joints de chaussée et trottoirs :



- Edition d'un joint de chaussée :



- Modification de la structure du joint de chaussée :



5. Autres évolutions souhaitables à vérifier

- Numérisation complète du plan de visite : remplacement des notations symboliques (A/B/C/...) des désordres par des notations numériques (1/2/3/...)
 - Suppression des interventions dans le corps du PV : Dans le contexte de la résolution des défauts, les interventions n'ont plus lieu d'être dans le corps du PV
-