

Gestion de la localisation des Ouvrages de Signalisation

Contenu

1.	Démarche	1
2.	Saisie du GPS de l'ouvrage	2
3.	Vérification du GPS saisi lors de la visite OKAPI	2
4.	Transfert des visites OKAPI dans OASIS	4
5.	Correction des erreurs	5

1. Démarche

La démarche est la suivante :


- Saisie du GPS de l'ouvrage de signalisation lors de la visite OKAPI
- Vérification visuelle à l'aide du bouton cartographie du GPS saisi lors de la visite OKAPI
- Transfert des visites OKAPI dans la base de données OASIS
- Correction des erreurs de localisation par l'Administrateur.

Remarque : Dans le paramétrage, le mode d'alimentation WKT des ouvrages de signalisation doit être fixé à OKAPI (valeur 2).




2.Saisie du GPS de l'ouvrage

- Lors de la visite OKAPI, la saisie du GPS est effectuée avec le bouton encadré en jaune ; le GPS obtenu est affiché dans la zone encadrée en jaune




3.Vérification du GPS saisi lors de la visite OKAPI


- La saisie du GPS effectuée, l'utilisateur a la possibilité de vérifier la localisation associée au GPS saisi avec le bouton de cartographie.




- Si la saisie est erronée,



- L'utilisateur pourra le constater sur sa tablette,



- Note : Il déclenchera une nouvelle saisie du GPS jusqu'à obtenir une valeur correcte. Si le problème persiste, il aura la possibilité de ne pas sauvegarder la visite faute de ne pouvoir dans la version actuelle annuler le GPS erroné.




4. Transfert des visites OKAPI dans OASIS

- Les visites sont ensuite transférées dans OASIS : les WKT des ouvrages sont actualisés avec le GPS saisi sur la tablette ; le champ GPS de l'ouvrage restant inchangé.



- Les localisations très erronées apparaissent dans OASIS-WEB





5. Correction des erreurs

L'administrateur a la possibilité de corriger les erreurs de localisation en se fondant sur le champ GPS réputé exact pour vérifier la cohérence du champ WKT

Pour ce faire, il recherche les ouvrages, objets de visites récentes dans [OASIS-DT]

- Il affiche pour ces ouvrages les colonnes GPS et WKT et repère les ouvrages dont la localisation WKT est fautive au regard du GPS,
- Il annule les WKT erronés avec la fonction *Mettre à jour objets champs sélectionnés*



- Avant d'utiliser la fonction *Mettre à jour Infrastructure WKT* pour initier le WKT avec le GPS de l'ouvrage

