


# ERASMUS



## Formaliser les études dans un objet unique




17ème forum - 15 & 16 décembre 2016

# Une section globale


- ▣ Un ensemble de sections témoins
- ▣ Plan de carottages
- ▣ Conception spatiale de la section globale

# Représentation de la section dans ERASMUS-WEB






# Section avec 5 carottes



# Edition de la carotte « C1 »

ErasmusWeb  Recherche [5] erasmus

← C1




- Photos (3)
- Plans (0)
- Cartes (0)
- Documents (0)
- Doc généraux (0)
- Schémas (0)

Général Nom C1 ▶

Structure ▶

Commentaires ▶





Etude: Rd 7 Carpentras Aubignan complet

GPS : 44.06995 / 5.03731

Google

Données cartographiques ©2016 Google Conditions d'utilisation Signaler une erreur cartographique

# La carotte « C1 »






# Les photos de la carotte

ErasmusWeb  Recherche [5]


**Photos**

+ Ajouter

carotte 1.JPG





emplacement 1 comp.jpg



C1.jpg

N° 1 – Pr 0 + 880 m. sens 1





Etude: Rd 7 Carpentras Aubignan complet



Travaillon Davin Monique

Google

Données cartographiques ©2016 Google

Conditions d'utilisation Signaler une erreur cartographique

# Les 3 photos de la carotte





# Détail de la carotte

ErasmusWeb
carpentras
Recherche [5]

Général

Modifier

Nom C1 Localisation

GPS pr 0

Latitude 44.068615 abs 880

Longitude 5.043055

# Localisation de la carotte

Schémas (0)

Général

Nom C1



ErasmusWeb

carpentras

Recherche [5]

Général

Modifier

Nom	C1	Localisation	
GPS		pr	0
Latitude	44.068615	abs	880
Longitude	5.043055		

# Détail des caractérisations

ErasmusWeb  Recherche [5]

**Structure**

**C1**

- Essais
  - Déflexion 1**
  - Carottage 2
    - Carottage couche
      - Couche de BB - 2,7 cm - 26 ans
      - beton bitumineux - 4,8 cm - 26 ans
      - Couche de BB - 4,5 cm - 44 ans
      - Couche de BB - 2,9 cm - 44 ans
      - Couche de GNT - 30,0 cm - 44 ans
- Degradations
  - Faiencage hors BDR 1
  - Fissure long. hors BDR 2

**Modifier**

Année	2016
Période de mesure	Normale
Température de mesure (°C)	18.0
Type d'appareil de mesure	Poutre BenkelMan
Rayon de courbure (m)	
Valeurs des pics (mm/100)	
Valeur écrêtée (mm/100)	
Valeur axe (mm/100)	14.0
Valeur rive (mm/100)	30.0

Map showing the location of the study site (Etude: Rd 7 Carpentras Aubignan complet) near Carpentras, France. The map includes various roads and landmarks.



# La déflexion

Structure



C1		Modifier
—	Essais	Année 2016
	<b>Déflexion 1</b>	Période de mesure Normale ▼
—	Carottage 2	Température de mesure (°C) 18.0
		Type d'appareil de mesure Poutre BenkelMan ▼
—	Carottage couche	Rayon de courbure (m)
		Valeurs des pics (mm/100)
		Valeur ecrétée (mm/100)
	Couche de BB - 2,7 cm - 26 ans	Valeur axe (mm/100) 14.0
	beton bitumineux - 4,8 cm - 26 ans	Valeur rive (mm/100) 30.0
	Couche de BB - 4,5 cm - 44 ans	
	Couche de BB - 2,9 cm - 44 ans	
	Couche de GNT - 30,0 cm - 44 ans	
—	Degradations	
	Faiencage hors BDR 1	
	Fissure long. hors BDR 2	

# Le carottage

Structure



C1		Modifier
—	Essais	Décollement <input type="text" value="Oui"/>
	Déflexion 1	
—	Carottage 2	
—	Carottage couche	
	Couche de BB - 2,7 cm - 26 ans	
	<b>beton bitumineux - 4,8 cm - 26 ans</b>	
	Couche de BB - 4,5 cm - 44 ans	
	Couche de BB - 2,9 cm - 44 ans	
	Couche de GNT - 30,0 cm - 44 ans	
—	Degradations	
	Falencage hors BDR 1	
	Fissure long. hors BDR 2	

# Les dégradations

Structure



C1		Modifier	
—	Essais	Etendue (%)	80.0
	Déflexion 1	Position	Non localisé
		Aspect	Maille large
—	Carottage 2	Remontées de boues	
	— Carottage couche		
	Couche de BB - 2,7 cm - 26 ans		
	beton bitumineux - 4,8 cm - 26 ans		
	Couche de BB - 4,5 cm - 44 ans		
	Couche de BB - 2,9 cm - 44 ans		
	Couche de GNT - 30,0 cm - 44 ans		
—	Degradations		
	<b>Faiencage hors BDR 1</b>		
	Fissure long. hors BDR 2		



# Merci pour votre attention

