

# BOU05 / Digue centrale

## Caractéristiques principales

Type d'ouvrage : Omp  
Identifiant : BOU05  
Voie :  
Localisation :  
Gestionnaire :  
Commune :  
Canton :  
Structure : Digue à talus  
Matériau :



## Constatations

Désordre	Note	Commentaire
----------	------	-------------

### 1 - Abords

12/07/2018

2

Végétation importante, arbres (12/07/2018)

2

Petite vegetation



12/07/2018 10:13:38


Autres désordres (12/07/2018)

2

Présence de pieux destinés à la pêche  
Ancrage proéminent. Voir le gestionnaire.  
Place 155



12/07/2018 10:14:50



12/07/2018 10:16:05

## 2 - Structure

12/07/2018

1

### 2.1 - Les carapaces

12/07/2018

1

#### 2.1.1 - Carapace en enrochements (Talus protégé par enrochements naturels, )

12/07/2018

1

Ras



12/07/2018 10:20:37

Visite du 12/07/2018